



Samþykkt þann
24 NOV. 2004
Byggingafráttirinn í Hafnarfirði
P.h. Sigurbjartur Halldórsson

Loftresilagnir Skýringar

Loftresistokkar skulu vera hringlaga blíkstokkar, plástubýkt = 0,5–0,6 mm.
Samsetningafittings skal vera með EPDM gúmmíhring.
Ótsogsventlar skulu vera með magnstýringu

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2529 Breiðvegur 3 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 661-6951 Netfang: sveinh@isel.is		Staður Reykjavíkurvegur 72 Hafnarfirði	Skýring Loftresilagnir
Hannað / Talað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarð 1:50	Dagsetning 17.11.09	Verknr. 34-04 Telknr. 2-07