

BYGGINGARLÝSING 4. ÁFANGA

BURÐARVIKRI
Innspenntar steyptar súlur, limfrébsítar, limfréssúlur, staðsteyptir veggir.

EINANGRÖN
Grunnplani er einangruð að neðan með 75mm steinull og skáklar að utan með 5mm steinull.
Útveggir eru einangraðir að innan með 100mm steinull.
Þak er einangrað með 200mm steinull.

FRÁGANGUR AÐ UTAN
Útveggir eru úr forsteyptum einingum með marmarasalla.
Í útveggjálíningum er glerjað í stáin en annars eru gluggar og úthúðir úr víð.
Gluggumyr K-gler og hitastöðvandi gler á suðurhlöð höfðsins og í þakgluggum.
Þak er með búrjárn, hvítmáláðu.

FRÁGANGUR AÐ INNAN
Gólf eru áttvænt með helleðnum linoleumdúk. Flísar eru á anddyri og séðarsýringum.
Steyptir innveggir eru hellsparsláðir og málaðir.
Láttir innveggir eru með stálupplistöðum, fyllir með steinull og klaxkur með málum gífsplötum. Á veggum í aðalsýnirherbergjum eru steinflísar.
Innihurðir eru sprautlakkaðar.

LOFTFRÆTUNG
Vérænt óveg og frá sýringum, ekhúsl og öðrum lokuðum rýmum.
Loftmökk fyrir lækjott á deildum eru um venða eða ristar á útvegg.
Vérænt líftástur er í fjórtafyrri. Óþanlegir gluggar eru í öllum vörum og útarsýringum.

Í rýmum sem liggja að útveggum er nánurveg loft-ræsing um óþanleg glugga. Vérænt loft-ræsing er í kerfisstofum og öllum gluggalaugum rýmum.
Loft-ræsing er úr hengiloftum í stökum og sýnilegar.

HITA-VATNS- OG FRÆNNISKERFI
Grunnhúsið hefur að stofni til með hefðbundnu óþanlegru. Gert er ráð fyrir stöðingnum að 4. áfangi fyrir vatni til upphitarar fyrir nútíðarknif loft í kjallari. Stofnlagir fyrir hitakerfi eru yfir nútíðarknif loft í kjallari fyrir báðar hæðir og þaðan lagðar að útvegg í gegnum léttu vegg og síðan sýnilegar með útveggjum. Sýnilegar hitalagnir verða þunneveggi stálagnir með plastkláðu. "Press fittings" en aðrir hitalagnir hefðbundnar evarar stálagnir.
Frænnislagir verða teknar "beinustu" leið niður í sökkul og þaðan "beinustu" leið undan sökkul án þess að ganga um of á markmiðið um að lágmarki tengi lagna.
Neysluvatni verður tekið sömu leið og 3. áfangi um niðurtékk loft í kjallari og þreinað þaðan í önnur rými höfðsins. Megin hluti neysluvatnslagna verða granar-plástagnir en sýnilegar neysluvatnslagnir ryðfjar stálagnir "Press fittings".


RAFLAGIR
Stöfn að 4. áfangi verður tekið frá nýverandi aðalhlöðu. Lagðu verður ströngur í ströngslaga í lagnakjallari í 1. og 2. áfangi en í 3. áfangi verður harni lagður í kerfisstofu að 4. áfangi. Ströngslagar verða lagðir fyrir önnur niðurtékk loft í göngum til að fæða kerfisstofur. Að öðru leyti verða lögð fyrir lagnagrándir að öllum öðrum hvers rýmis.

BRUNAVARNIR FYRIR ALLT HÚSIÐ
Húsinu er skipt í 6 brunasamstæður. 1. og 2. áfangi eru 4 brunasamstæður, miðhluti og 3. álmur út frá honum. 4. og 4. áfangi eru hvor um sig sérstök brunasamstæða.
Allar vegir og loftklæðningar eru í flokki 1.
Veggir milli kennslurýma eru E160 með E30 gleri og EI-CS30 hurðum. Brunahólfandi hurðir milli byggingarhluta eru á segulrofum og lokast við boð frá brunavörðunarkerfi.
Í húsinu er útgöngu og neyðarlýsing og sjálf-virkt brunavörðunarkerfi, IST WN 54. Brunaslöngur eru í hvern brunasamstæðu. Stöðkvíðarnar skal selja upp í samræmi við eldvarnarefirlit Hafnarfjarðar.

BYGGINGARLÝSING FYRRI ÁFANGA

EFNISVAL
Burðarvirkir
Innspenntar steyptar súlur, limfrébsítar, limfréssúlur, steyptir veggir.
Útveggir
Forsteyptar einingar, einangrað og klætt að innan.

Gluggar og úthúðir
Glerjað í stáin, trégluggar og hurðir.
Þak
Léttbyggð þak klædd lituðu búrjárn, einangruð með steinull.
Innveggir
Kerfisveggir, stálupplistöður, glerull/steinull, gífsplötur, virgler.
Sumir innveggir eru ekki með glerull/steinull.



Byggingafróðleikinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson
AKURHOLT 1

ÁFANGI	HÆÐ	FLATARMÁL	RÚMMÁL
1. OG 2. ÁFANGI	KJALLARI 1.HÆÐ	74 m²	14352 m³
SAMTALS		3484 m²	14352 m³
3. ÁFANGI	KJALLARI 1.HÆÐ	350 m²	3276 m³
SAMTALS		871 m²	3276 m³
4. ÁFANGI	KJALLARI 1.HÆÐ	798,4 m²	6109,8 m³
SAMTALS		783,5 m²	6109,8 m³
SAMTALS ALLIR ÁFANGAR		8916,9 m²	23737,8 m³

DAGS	BREYTING	SAMP	TEIKNINGARHEITI			
25.06/04	A B C D E F		AFSTÖÐUMYND			
			MÆLIKVARDI	TEIKNAD	VERKNR	TEIKNINGARNR
			1:500	15.11.2004	324	101
						BR
						A

HVALEYRARSKÓLI
ARKITEKTASTOFAN
BORGARTUN 17 105 REYKJAVÍK SIMI 26822 PÓSTF. 101