



Allar frárennslislagnir í sökkli eru Ø100 PVC nema annas sé getið. Málsetning er frá útbrún sökkla

Samþykkt banki
17. OKT. 2001
Byggingafulltrúi í Hafnarfirði
Eh. Sigurjartur Halldórsson
Táknar breytingar

6/10 2001
Hermannur Sigvaldsson

daga	breyting	nafn	litgáfa
02.05.01	Vaskar farðir í iðndarhluta	SG	B

<p>Strendingur ehf. Verkfræðipjónusta Raukjavíkurvegur 68 - 220 Hafnarfjörður Sími 565 5646, Fax 565 5641</p>	<p>Hringhella 9, Hafnarfirði</p> <p>Þjónustumiðstöð Hafnarfjarðar Frárennsligrunnmynd 1/2</p>		
	<p>Hafnarfirði</p> <p><i>Sigurður Björnsson</i> Sigurður Björnsson kt. 19103-7599</p>	<p>hönnuð: SG</p> <p>dagsetning: 4.12.2000</p>	<p>teiknaði: JW</p> <p>tekn. nr.: 302</p>