



**Loftrásikerfi 1**

Loftrásikerfi 1 sér um útsog úr geymslum, snyrtingum og fataherbergi að hluta. Útsogsblásarinn skal vera samtengdur kerfi 4 þannig að gangtími hans sé sá sami og kerfis 4. Hraðastíllirinn skal vera staðsettur í sama rými og loftrásisamstæða kerfis 4.

**Loftrásikerfi 2**

Loftrásikerfi 2 er útsogskerfi sem eingöngu þjónar útsogi frá eldavél og gufuofn. Útsogið fer fram um útsogsblásara staðsettum í útsogsháttinum. Útsogsblásarinn skal vera með hraðbreyti, og skal stilla hann þannig að hámarks afköst fari ekki umfram 332 l/s. Jafnframt skal þess gætt að lágmarksstilling á útsogsblásara sé þannig að undirþrýstingur gagnvort öðrum rýmum haldist alltaf í eldhúsi.

**Loftrásikerfi 3**

Loftrásikerfi 3 er útsogskerfi sem eingöngu þjónar útsogi frá uppvöskunnarvél. Útsogið fer fram um útsogsblásara staðsettum í útsogsháttinum. Útsogsblásarinn skal vera með hraðbreyti, og skal stilla hann þannig að hámarks afköst fari ekki umfram 166 l/s. Jafnframt skal þess gætt að lágmarksstilling á útsogsblásara sé þannig að undirþrýstingur gagnvort öðrum rýmum haldist alltaf í eldhúsi.

**Loftrásikerfi 4**

Loftrásikerfi 4 þjónar öllum innblástri í leikskólann, og jafnframt útsogi að hluta. Samstæðan er staðsett í takjörmi yfir gangi á milli eldhúss og salar. Hita innblástursloftsins er stjórnað eftir hita bakrásarloftsins og skal vera hitastilling fyrir lág og hámark innblásturs. Loftrásisamstæðan er með varmaendurvinnsluhjöli sem nýtir varma úr útsogslöftinu og notar hann til hitunar innblástursloftsins. Eftirhitafötur er fyrir framan samstæðu, og hitar hann loftið frekar sé þess þörf. Mótörstýrð framhjúlausploka skal hleypja lofti fram hjá vara varmaskiptinum þegar hiti útilofts er það hár að umbeðinn hiti innblásturs næst ekki. Stýring mótörloka 7.01 sem stýrir vatnsmagni inná eftirhitara lofts skal vera tengdur stýrikerfi loftrásikerfis 4, þannig að hiti inn á hitafötinn sé 60°C og út úr hitafötinum 30°C.

**Loftrásikerfi 5**

Loftrásikerfi 5 sér um útsog úr geymslum og snyrtingum. Útsogsblásarinn skal vera samtengdur kerfi 4 þannig að gangtími hans sé sá sami og kerfis 4. Hraðastíllirinn skal vera staðsettur í sama rými og loftrásisamstæða kerfis 4.

Byggingatillit Hafiarráðgjafi  
Afgreitt þann  
08 NOV. 2002

Útg. Nr.	Breytingar	Hönnuður	Dags
Verkteikning			

**Haukakraun 2, Hafnarfirði  
Leikskólinn Hraunkot**

**Strendingur ehf.**  
Verkefniþjónusta  
Fjarvegur 15-16 - 224 Hafnarfirði  
Sími 565 5444 Fax 565 5444

Loftrásing  
Einlínuneynd og útskýringar

Hönnuður: *Hilmar Póri Markússon*  
Hálfdan þ. Markússon kt. 240563-2909

Dagur: sept. 2002  
Talað / Handtöl af: JW/HpM

Samræmingahöfundur: *Jóhanna Ólafsson*  
Málkvarð: 504  
Númer teikningar: 504  
Útgáfa