



BYGGINGARLÝSING FYRIR FRAMKVÆMDARSVID HAFNARFJARDAR - NORDURHELLA 2

ALMENN LÝSING:

Hefstu staðir: Sjá skráningardóðu
Hefstu breitði m²
þjónustumíðið 1.379 m²
þjónustuhluti 1.587 m²
Úthúsnaði 237 m²

Löd og staðgreinir: Nordurhella 2, Stgr. 1400-1-66350020

Stærð löðar: 15.154 m²

Nýtingarárhæfni: 3.203 m² / 15.154 m² = 0,21

Fjöldi bilastaða: Bilastaði eru um 56 sít þar af eitt fyrir fattaða.

Almenn lýsing: Um er að reða nýjar hófuðstöðvar fyrir Framkvæmdarsvið Hafnarfjardar. Byggingarnar á Íðalni eru tvær, þjónustubygging og úthúsnaði. Þjónustubyggingnum má skifta í tvö húshlut, þjónustumíðið ca. 1.379 m² á tveimur hæðum og þjónustuhluti ca. 1.587 m² á einni hæð með millifloftum. Úthúsnaði er ca. 237 m² brúttó með milliflofti í einu bíll.

(10 + 20) - BURDARVIRKI OG EINANGRUN

(12) - Sökklar Sökklar eru staðsteyptir á frostífa fyllingu eða fastan jarðveg, svo sem klöpp. Einangrað er hlár með sökknum.

(13) - Bolnplata Bolnplata er staðsteypt á fyllingu, einangrað er undir bolnplatu þjónustumíðið.

(21) - Úteggir Burðarviki úteggja eru stálsúlur og z-langbondið stál. Einangrað er með steinull milli z-langbanda.

(22) - Innveggir Innveggir í þjónustumíðið eru byggðar úr málmsamleikueiningum úr steinull.

(22) - Innveggir þjónustuhluti Innveggir þjónustuhluta eru stálgjardarveggir einangraðar með steinull, klæddir með 13 mm gisþóðlagi hvor megin og yfir það klæst með trapsumnímkueiningum. Áð hluta er klæst með 15 mm krossvöld uppi í hundarheið í staf trapsumníkueiningar.

(23) - Milligolf þjónustumíðið Milligolfið þjónustumíðið er staðsteypt ofan á stál-trapsumþóðum, byggð á stálsóðum og stálbúnum. Milligolfið nær inn undir geymslu og tækniþý.

(23) - Milligolf þjónustuhluta Milligolfið þjónustuhluta er hefbundin tilburgolfi, byggð á stálsóðum og stálbúrdarþóðum.

(27) - Þak þjónustumíðið Burðarviki þakas eru stálbitar. Ofan á stálbita leggjast trapsumþóður og steinullareinagrun, vatnsþéttifagur er diftefur týrupsappi.

(27) - Þak þjónustuhluta Burðarviki þakas eru stálbitar. Ofan á stálbita koma z-langbondi, einangrað er milli z-langbanda.

(29) - Úthúsnaði Úthúsnaði er úr forsteypum einingum og klæst að utan með PIR málmsamleikueiningum, millibolt og bakplata er úr forsteypum einingum. Einangrað er ofan á þakplötum með steinull og vatnsþéttifagur á þaki er úr pappa.

(30) - HURDIR OG GLUGGAR / STIGAR OG HANDRIÐ

(31) - Gluggar Gluggar eru álltré- og áll-gluggakerfi, litur ljósgrár RAL 9008

(32) - Hurðir Úthúrdar eru úr alli, litur ljósgrár RAL 9006

(32) - Innkeyrsluhurðar Innkeyrsluhurðar eru hefbundnar einangraðar stálsamlokuhurðar með litaðri stálklaðningu, litur dökkrgrár RAL 7016.

(34) - Stigar og handrið þjónustumíðið Stigar eru stálsigar með handriði úr stali.

(34) - Stigar og handrið þjónustuhluta Stigar eru stálsigar með stáhlundriði.

(37) - Ofanljós þjónustumíðið Ofanljós í þjónustumíðið eru polycarbonat plastgluggar í áramma.

(37) - Ofanljós þjónustuhluta Ofanljós í þjónustuhluta eru 600 mm breðir gegnumbrennarlæger plastpanelar.

(40) - KLÆÐNINGAR ÚTI

(41) - Úteggir þjónustumíðið Úteggir þjónustumíðið eru annarsvegar klæddir með litaðri báraðri stálklaðningu, litur dökkrgrár RAL 9006 og hínsegar litur döktrí alitlaðri stálklaðningu, litur ljósgrár RAL 9008.

(41) - Úteggir þjónustuhluta Úteggir þjónustuhluta eru klæddir með málmsamleikueiningum úr steinull og polyurethan, litur ljósgrár RAL 9006

(47) - Þak þjónustuhluta Þak þjónustuhluta er klæst með litaðri, læstri málmsamleikueiningu, litur ljósgrár RAL 9008

(40) - KLÆÐNINGAR INNI

(41) - Úteggir þjónustumíðið Úteggir og innveggir í þjónustumíðið eru klæddir með gisþóðlagi.

(43) - Gólf þjónustumíðið Gólf eru klæðið með leumuleið gorfíðum, eposký gorfíni og eru lífáar á andyr og baðherbergjum

(43) - Gólf þjónustuhluta Gólf í þjónustuhluta eru vélipuð.

(47) - Loft Ól loft þjónustumíðiðavar eru niðurhengd kerfsloft úr gler eða steinull, neim loft á gangi 2, hæð en þar eru gataðar, lakkadar bánpóður.

(50) - LAGNIR

(52) - Hreinlaelskerfi Fráveitulög frá elchúsi er lekin úr hósi og tengd vandaði flísklífum áður en lögum sameinast sklopþön hússins.

(52) - Hreinlaelskerfi Fráveitulög frá verksæðehluta og hvottaðstöðum í úthúsi er tekin úr hósi og tengd ollu- og flísklífum áður en lögum sameinast sklopþön hússins.

(56) - Upphitun Byggingarnar verða upphitdaðar með hitaveitu og verður góðihlið í öllum rýnum.

(57) - Loftresting Loftresting er vélrun í öllu húsu.

(59) - Inntök Inntök fyrir vatn, síma og rafmagn er í þjónustubyggingu. Tækniþýni fyrir loftrestingu er á 2. hæð í þjónustuhluta.

(99) - BRUNAVARNIR

Akkoma slökkvillás

Brunahólfun Adkemusmeði slökkvillða eru sýnd á afstöðumynd. Við frágang löðar verður tryggt að slökkvilli komist að öllum hlíðum hússins.

Skipling byggingar í Brunahólf er í megnabundum með aðferandi hæft:

- þróunarsíða (síða) er klædd með RE160 vegum á efri og neðri hólf og er hvort brunahólf eð kvennum hólfum.

- þjónustuhólf verksæðehluta er klæst frá skrifstofuhóla hússina með RE190 veg.

- Hver verkstæðileiðing er síðan sjálfstætt brunahólf RE160.

Anlikar óháðar löftaleiðir eru frá hvíru brunahólf og anlik ein sem opnast belnt út undir berlöt.

Brunarviki verða almennt úr stál og jármönri steinsteigu.

Hólfurarsíður brunarvirkja eru miðaðar við að öll brunarviki hafi 60 minútuna brunajöld, annaðhvort með einangrun eða nægilegt reklyson til að meðalhitasig í rekylagi fari ekki yfir 450 gráður við brunu í vökumandi rým.

Innhóss verður yfirborð vegga og keta ekki lakara en kleðning í flokk 1.

Utanhuskleðningar verða málmskleðningar.

Brunaskýring verða boði í skrifstofu- og verkstæðehluta hússins eins og fram kemur á grunnmyndum aðalupplöðræta.

I byggingunni verður ÚT- og neyðarlýsing, anlik, 1 lux, innbyggd með rafnþóðum í körnum.

I verkstæðiseiningun verða aðbrennunleg ofanljós anlik 5% af golflífi. Áð öðru leydi verði reklyson um opnareglar dyr og glugga á útegg.

Víðurkennt ráðsréttarnt brunarviki verður líf húsa skv. reglan.

Brunamálastofnar og ISTN4. Kerfslýsingar í öllum rýnum og handboðar við alla útganga. Kerfslýsingar lengt viðburhendi valkostó. Síðurstöð ósamt yfirlitismind verður við aðalandýr byggingarinnar.

01 22.06.07 GS/SBJ Möguleg staðkun bilastaðs
00 12.06.07 GS/SBJ Byggingafullr
B 05.06.07 GS/SBJ Rýr og sampykki verkkaupa
A 01.06.07 GS/SBJ Innriðni
Útg Dags Teikn. Skýring / breyting
Samþ. af Daga.



FASTEIGNAFÉLAG HAFNARFJARDAR

FRAMKVÆMDARSVID HAFNARFJARDAR

NORDURHELLA 2 Landnúmer: 024715 Stgr. 1400-1-66350020, Mhl. 01

ADALUPPDRÁTTUR

AFSTÖÐUMYND

MKV.: 1:500 TEKNAD: GS/SBJ ÚTGÁFA DAGS: 22.06.07 STOFN. DAGS: 01.06.07 BLAÐSTÁRÐ: A1

0651

0651-0-(99)-A-301

ÚTGÁFA 01



Jón Ólafur Ólafsson FAI Kt: 030635-4099
Sigurður Ólafsson FAI Kt: 110457-2183
Sigurður Ólafsson FAI Kt: 030446-3599
S: 54 54 700 F: 54 54 701 Netfang: batteri@arkitekti.is Hefnasíða: www.arkitekti.is

© BATTERÍÐ EHF
ÖLL AFNOTT OG AFSTUND TEKNINGAR AD HLTU EDLI HELD ER HÆSKVLEGU LEYFI HÖFNUÐA