



Skýringar:

Á milli botnplötu og einangrunar kemur 0,2mm polplast sem skal skarast um 400mm á samskeytum.

Einangrun undir botnplötu skrifstofuhluta skal vera 75mm "polystyren" einangrun **skilyrkt þann**

Frekari skýringar sjá teikningu nr. 202 nýj 2000

Byggingafræðingur Hafnarfirði

daga	brátt	Fr. Sigurbjartur Halldórsson	nafn	Stjórn
28.11.00	Gönguvarðingur og mælingar ferðar til	SG	B	2

<p>HAFNARFJARÐAR UMHVERFIS- OG TEKNISVIÐ</p>	<p>Hringhella 9, Hafnarfirði</p>			
	<p>Strendingur ehf. Verkfræðibjónusta</p>			
<p>Hafnarfirði</p> <p>Sigurður Guðmundsson Ht. 191063-7599</p>	<p>hönnuð: SG</p> <p>dagsetning: nóv. 2000</p>	<p>teiknað: JW</p> <p>blátt: 202</p>	<p>skrifari:</p> <p>stjóri: B</p> <p>markaðs: 1:50</p>	<p>A1</p>