


Öll mál takist/staðfæriss á staðnum áður en smíði hefst. Misræmi í teikningum skal tafarlaust tilkynna hönnuðum. Teikningar arkitekta skal lesa með teikningum meðhönnuða.



SKÝRINGAR:

— Næverandi steypa  
 — Ný steypa  
 SK: Steypukóti

ATH!  
 Flæðarkótar þíðu á teikningu eru steypukótar (SK).  
 Flæð glugga frá gólf (HGG) mibast við kóta fullræðinginna gólfa (GK), sjá verkteikningar arkitekta.  
 GK 1. hæð = 13,625  
 GK 2. hæð = 17,505  
 GK 3. hæð = 21,385  
 ATH!  
 Gólf vegna lagna eru almennt ekki sýnd á teikningum arkitekta. Visæð er á teikningar lagnahönnuða.

A	08.12.2022	Burðarvinnu arkitekta - 3.hæð	AS
Útg.	Dags.	Skýring	Br.af:

Verkefni: **Icelandair - höfuðstöðvar**

Flugvellir 1 - 220 HFJ

Verkefni: **Grunnmynd 3. hæð - Steypa 4 af 6**

ARKITEKTA TEIKN

Teikninganúmer: **1.01.304**

Verknúmer: 21095

Staðgreinir: 2398-0010

Landnúmer: 222263

Matshluti: 01

Mælikvæði: 1:50

Áðalhönnuður / Hönnunarsjófr: SH / BÄ

Teiknað af: AS

Yfirfarið af: BÄ

Dagsetning: 08.12.2022

Útgáfa: **A**

Samþykkt: *Eir, Róbertsson*

**ARKÞING | nordic**

HALLARMÚLI 4 - REYKJAVÍK 570 5700 - arkþing@arkþing.is - www.arkþing.is

SIQURDUR HALLGRÍMSSON, 170753-3139 ARKITEKT  
 BIRKIR ÁRNASON, 200787-3159 BYGG.FR.  
 HALLUR KRISTMUNDSSON, 220573-3899 BYGG.FR.  
 HELGI MARI HALLGRÍMSSON, 210279-3429 ARKITEKT

