



Almennar skýringar

Mál og málsetningar

Stærð lagna á teikningum eru uppgefin sem DN mál og eru lágmarks innanmál í millimetrum.

Efnir

Stofnar hitalagna skulu vera þunnveggja svartar stálpipur eða betra efnir. Öll tengistykki skulu vera úr sómu vörullnu og viðkomandi lagnaefni.

Allt lagnaefni skal vera ætlað til nota í hitaveitukerfum.

Stærð dreifflagna í steypu (R-R) er almenn DN10 nema annað sé sýnt á teikningum.

Ofnar skulu vera víburkendur af NMÍ (áður RB) samkv. IST EN-442.

Stálagnir í og við grunnbúnað sem ekki er hinnun einangrun og rakasperru, skal tæringarverja að utanverðri (grunna að fagmarki).

Frágangur lagna

Lagnir skulu lagðar með hella þar sem því verður við komið svo tæma megi lögninga.

Stofnar og pipir stærri en DN12 í og a vegjum skal einangra með a.m.k. 20 mm einangrunarhólkum og vaður með plastruk eða með áflifnum. Tryggja skal að lokun einangrunar sé samfald yfir all tengistykki og ófyrir ófenging.

Að ófengingu tengistykki sjálfríktir ofnarar l.d. Danfoss RA-N með RA2000 hitastilli ("túr" leifar) eða Danfoss FJVR ("túr" lokar) eða annað samsvarandi. Á öllum nýjum ofnum séu leitferkrúfur, stillitéð og aftasamingarskrúfur.

Frigangur lagna og festinga skal vera í samræmi við IST 67.

Allir lagnir er farið með brunagil, skal gengið hanni frá að elikt uppfylli reglugerðir um brunamál.

Slik tilvik og stöðsetningar eru ekki tilgreind sérstaklega á teikningum.

Allir sýnilegar stálagnir sem ekki er fullineingraðar eins og t.d. í við hitagrind, skulu tæringarverjast með óxómenu og svo skal yfirborð lokar með þejjandi málningu sem hæfir aðsetaðum.

Þegar lagnir eru lagðar í plötur skal það gert undir síljörn pipulagningameistara til að tryggja að endar upp úr plötum verða á réttum stöðum miðað við endanlega valda ofna og stöðsetningu þeirra. Loka og ganga skal frá endum lagna í plötum svk. forskrift pipulagningameistara.

Merkjá skal stofnlagnir í samræmi við ráðleggingar á Rb bláði 53.003.

Merkjá skal allan búnað hitakerfa með kerfisnumera að hea við búnaðin.

Prófanir og Stillingar

Ef notaðar eru stálagnir skal brystíprofa þær með 10 bara brýstingi í 24 klist.

Fyrir plaslagnir skal nota breppaprofum svk. leiðbeiningum framleðanda eða til samræmis við það sem sýnt er hér til hiðar. Æskilegur upphafsbrystingur við breppaprof er 6 bar hög minsta.

Stilla skal kerfið með dælu, strenglokum kerfis og innri stillingum ofnloka bannig, að allir ofnar dellikistur, loftthitaefliðir og aðrir notendur hiti jafn vel þegar allir sjálfríktir ofnlokar og mótorlokar eru opnir.

Skrá skal niður allar upplýsingar og niðurstöður prýstíprofana og stillinga (dæluafkost,

strenglokastöður og innri stillingar allra ofnloka) á eyðublöð og afhenda verkkaupa þau eigi síðar en við verklok.

Taka skal út lagnavinnu af og í samræmi við reglu viðkomandi embættis byggingsfulltrúa.

- Minnstu hitalagnir séu DN10.

DN-mál eru lágmarks innanmál lagna.
 ——— Framrás (túr) hitalagna
 - - - Bakrás (retúr) hitalagna
 - - - Ofnar - Sjá næhar ofnaskrá

Þegar lagnir eru lagðar í plötur skal það gert undir síljörn pipulagningameistara til að tryggja að endar upp úr plötum verða á réttum stöðum miðað við endanlega valda ofna og stöðsetningu þeirra. Loka og ganga skal frá endum skv. forsogn pipulagningameistara. Stærð lagna DN10

Alfesta

Táknaskýringar hitalagna

LP	Loftþúðar
IV	Logn í vegg
YD	Logn yfir dyrum
UL	Logn undir lofti
AV	Logn á vegg
IG	Logn í golfi
UG	Logn undir golfi
TM	Tengimöguleiki
R-R	Rör í rör lagnir
X	Greinaloki í stofnlög

Tengingar á ofnum

