



Frárennisslagin:
Útskýringar text er á teikningu P:02

Aritun hönnunarstjóra
Sigurlaug Sigurjónsdóttir kt.:060767-8319

Sigurlaug Sig

Mhl. 03

- Frárennili plast
- Frárennili steypa/PEH/PP-P
- Regnvatn plast
- Regnvatn steypa/PEH/PP-P
- Jarðvatnslögn plast
- Jarðvatnslögn steypa/PEH/PP-P
- Kaldavatsheimæð
- BK: Baðkar
- EV: Eldhúsvaskur
- HL: Handlaug
- ST: Steypibað
- SV: Skolvaskur
- UP: Uppþvottavél
- VS: Vatnsalerni
- PV: Þvottavél
- GN: Gólfniðurfall
- GNL: GN m. lyktarlöku
- HR: Hreinsistötur
- SA: Auka fallstammi
- SN: Svalaniðurfall
- UP: Fallstammi númer
- PN: Þakniðurfall
- BK: Botnkóti
- BR: Brunnur
- GK: Gólfkóti
- NF: Niðurfallsbr. m. sandfangi
- NFV: Niðurfallsbr. + Vatnslás
- TK: toppkóti

Breytingar			HRINGHAMAR 3-5 HAF	BN númer
Nr.	Dags.	Nafn		
Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt Laugavegi 178, 105 Rvk Sími: 669-7775 Veffang: verkfradistofa.is Netfang: verkfradistofa@verkfradistofa.is			HBS	ITBD
Lagnir í jörð, Hringhamar 3			M	1:50
			Nr.	PJ03
			Dags.	2022.03.28
				080149-3609
				<i>BS</i>