



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttu aðalhönnuðar.

Sambýskki þann
03. Jún 2021
Byggingakultúrinn í Hafnarfjarð

Útgáta	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554 6650 / 897 5363

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir Loftræsing
Grunnmynd 2.hæð I

Hamaró	SH/EPK	Tekinó	MMA	Tekin. nr.
Dagsetning	06.05.2021	Miv.	1:50	L-403-2

Sigurður Hafsteinsson kt. 030859-7749
Byggingaábyrgðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sambýskki þann
[Signature]

Sambýskki aðalhönnuðar / samþærmingahönnuðar:
[Signature]