



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggja eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarmarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Samþykkt þann  
08. Júní 2021  
Byggingaáskilríðing / Háfréttisráðgjafi

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

**VEKTOR**  
- hönnun og ráðgjöf -  
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554 6650 / 897 5383

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir Loftþræsing  
Grunnmynd 3.hæð I

Höfundur SIVEK	Teknað MMA	Tökn. nr.
Dagsetning 06.05.2021	Msk. 1:50	L-405-3

Sigurður Haldrupsson kt. 030659-7749  
Byggingaáskilríðingur  
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sambærindi  
*[Signature]*

Sambærindi aðlömunur / samræmingarhöfundur:  
*[Signature]*