



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggji eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Sambýkk þann
09. Júní 2021
Byggingafræðingur í Hálfarhöf

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, s: 554-6650 / 897-5363

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir Loftþræsing
Grunnmynd 4.hæð I

Höfundur	SH/EPK	Teknað	MMA	Tekn. nr.
Dagsetning	06.05.2021	Mix.	1:50	L-407-4

Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749
Byggingafræðingur
Netfang: sigurdur@vektor.is

Sambýkk hönnuður:
[Signature]

Sambýkk aðalhönnuður / samræmingshönnuður:
[Signature]