



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttu aðalhönnuðar.

Sambýkkt þann
09. Jún 2021
Byggingaullráðgjafi / Hönnarfrófi

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Símúla 3, 108 Rvk, s: 554-6850 / 807-5363

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir Loftþræsing
Grunnmynd 4.hæð II

Formaður SH/EPK	Tolknað MMA	Teim. nr.
Dagsetning 06.05.2021	Máv. 1:50	L-408-4

Sigurður Halsteinnsson kt. 030859-7749
Byggingaullráðgjafi
Netfang: sigur@vektor.is

Sambýkkt af hönnuðar / samráðingahönnuðar:
[Signature]