

Vísað er til teikninga arkitekta varðandi nákvæma staðsetningu á öllum rafbúnaði.

Allir uppdrættir eru táknaðir og sýna í aðalatriðum hvers óskað er. Verktaki skal kynna sér alla uppdrætti og verklýsingar. Ef verklýsingu og uppdráttum ber ekki saman skal verkaupi/hönnunarstjóri skera úr um eftir hverju skuli fara. Samþykki verkaupa eða eftirlitsmanns hans er nauðsynlegt fyrir öllum frávikum frá uppdráttum.

Hæð rafmagns-, og smáspennutengla er 110cm

Hæð rofa er 110cm

Aðrar hæðir koma fram á teikningum.

Staðsetning dósá við hurðir skal vera 12cm +/- 3cm frá dyrafalsi.

Öll mál eru gefin upp í cm miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm PVC plaströr

Rör fyrir TV-, síma- og hálalaralagnir eru 20mm PVC plaströr

Almennt fyrir lágsennur er notað 1,5q ídráttarvír PVC einangraður, aðrar stærðir koma fram á einlínemyndum.

Nota skal ca16 káp fyrir síma- og netlagnir, PVC einangraður.

Coax skal vera með kjarna 1,15mm fyrir TV lagnir, PVC einangraður

Utanáliggjandi kapplar til og með 2,5q skulu vera með 500/750V PVC einangrun.

Strengir frá 4q skulu vera með 1000V XLPE einangrun.

Allir strengir eru kopar gerðar (Cu), nema heimtaug er ál strengur (Al).

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu.

Málmstruma rofa og tengla skal vera minnst 10A.

Skammhlaupsgeta töflubúnaðar skal minnst vera 10kA

Málmhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.

Varnarbúnaðurinn, ásamt spennuhafa taugum/leiðurum fyrir framan varnarbúnaðinn skal vera með tvöfaldri einangrun eða með aukinni (styrktri) einangrun.

Innlagnarefni skal standa IEG 60309-2, tenglar af Schuko gerð með fiktívörn og allur búnaður CE merktur.

Í blautrýnum skal varnarbúnaður raffanga minnst vera IP44.

Loft-, rofa-, tengi- og veggðosir skulu vera plastdósir af vandaðri gerð.

Húsið staðsteypit steinstöpa, einangrað að utan.

Sökklar og plata eru steinstöpa, einangrað með plasteinangrun.

Á þeim stöðum þar sem rafagnarkerfi fer í gegnum hluta byggingar eins og gólf, veggi, þök, loft, skilveggi eða hola veggi skal þetta opin sem gerð voru, þegar lögninni hefur verið komið fyrir. Gerð þéttigar skal miðast við eldvarnarstig (ef við á) byggingarhlutans sem farið er í gegnum (sjá ISO 834).

Athugasemdir:

- Meðan á uppsetningu rafagnarkerfis stendur getur verið pörf á bráðabirgðþéttingum.
- Við breytingu á rafíðum skulu þéttigar endurgerðar eins fjött og unnt.

Samantekt brunahönnunar (birtist á fyrsta blaði aðaluppdráttu með byggingalýsingum).

Brunapol burðarvirkis:

Brunapol burðarvirkja er að minnsta kosti það sama og brunapol beirra brunahólfa sem burðarvirkjó þarf að halda uppi.

Brunahólf:

Brunahólfun er sýnd á uppdráttum.

Brunapol klæðninga:

Loft- og veggfletir innanhúss verða í flokki 1. Uppheng loft ásamt tilheyrandi upphengjum verða úr A-efnum. Gólfefni uppfylla flokk G og þakkklæðningar flokk T. Utanhúsklæðning verður í flokki 1 og festingar verða úr A-efnum. Einangrun veggja og þaka er óbrennanleg.

Rýming og flóttaleiðir:

Flóttaleiðir verða í samræmi við kafla 9.5 í byggingarreglugerð. Flóttaleiðir eru sýndar á aðaluppdráttum.

Brunaviðvörunarkerfi:

Fjöldi reykskynjar eru samkvæmt reglum.

Vaktað brunakerfi verður í bílkjallara og sameign.

Reyklosun:

Reyklosun hússin verður í samræmi við gr. 9.4.8. í byggingarreglugerð.

Brunapéttigar:

Lagnagöt og önnur gót a milli brunahólfa verða þétt með sérstökum brunapéttiefnum á viðurkenndan hátt. Þéttiefni sem notuð verða til verkins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðand efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun til fyrirhugaðra notkunar. Starfsmenn sem vinna að þéttigum skulu hafa setið námskeið Mannvirkjastofnunar um brunapéttigar. Eins skal nota brunabolnar rafmagnsdósír í brunahólfandi veggi með sómu brunamótstöðu og tilheyrandi veggar. Skal passað uppá að dósir liggi ekki bak í bak til að halda brunaboli.

Viðhald og eftirlit:

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlitið skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kalfi í NFPA-850. 4.3.1 Greinargerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

Til fyllingar ofgreindum texta er bætt við eftirfarandi, skv. 4.030 Skoðunarlista MVS:

Brunavarnir eru ákvæðar á grundvelli ákvæða byggingareglugerðar (a), því fylgja ekki með

útreikningar eða önnur fylgiskjöl tengd brunahönnun, því fylgir heldur ekki efnisþrifit.

Gæðakerfi hönnuðar fylgir byggingaleyfisumsóknini sem sér skjal, en í stuttu máli fer


hönnunarstjóri verksins (eða framkvæmdastjóri, hafi hönnunarstjóri unnið gögnin) yfir

umsóknargögnum m.t.t. skoðunarlista MVS og gátlista byggingafulltrúa, þegar það á við áður en

gögnum er skilað inn.

-I ₂	Tengill, jarðbundinn	-L	Loftnestengill
-E ₂	fjöldi	-F/T	Samskipplatenglar
-E ₁	Einpóla rofl	-D	Dyrasími
-K	Krónurofl	-R	Reykskynjar, slakur
-S	Samrofl	-R ₀	Reykskynjar á brunastöð
-K ₀	Krossrofl	-H	Handbodi
-L ₀	Ljósdeyflir	-R ₀	Reyklosun
-P	Þrýstrofl	-B	Bodsendir f. hreyfihamlada
-L	Loftdós/tengidós	-SS ₁	Brunastöð
-V	Veggðos/tengidós	-SB ₁	Boðsíki f. hreyfihamlada
-X	Loftfljós	-	Lagnir í gólf / jörð
-V ₀	Veggfljós	-	Jardbanding í stálbita
-J	Jardtenging	-	Lagnir að töflu
-Axx	Légsennutöflur	-	Lagn upp
-Sxx	Smáspennutöflur	-	Lagn niður
-SBLx	Stýring á brunalokum	-	Lagn milli hæða
-B	Hurðaopnum m. lykli/kóða	-	Hurðaopnum m. lykli/kóða

Sökkulskaut



Móttekið
10. júlí 2023
Innbyggingafulltrúa i Hafnarfjörð
Robert A. Robertson

Breytingar Dags

1	
2	
3	
4	
5	
6	

Dagsetning vinnugrunna

15.11.2022

Dagssetning aðaluppdráttu.

Undirskrift hönnunarstjóra
Kt: 091162-3509



Helgi Pálsson Baldvin Ó. Gunnarsson
S:898-4476 S:855-3155
helgi@voltorka.is baldvin@voltorka.is

Verkefni

Einella 1 mhl-02

Staður

221 Hafnarfjörður

Skýring Skýringar

Hönnun, Helgi Pálsson

Kt. 270963-5019

Mkv

Teikningarnúmer 100-00-01

Teiknað, Baldvin Ó. Gunnarsson

Útgáfudagsetning, 01.06.2023

Land nr.203416 Blaðastærð A1

Verknúmer 2022-105.2 Útgáfa A