

## Vísað er til teikninga arkitekta varðandi nákvæma staðsetningu á öllum rafbúnaði.

Hæð rafmagns-, og smáspennutengla er 20cm  
 Hæð rafmagnstengla eldhúsi, baði, geymslu og bílgeymslu er 110cm  
 Hæð rofa er 110cm  
 Hæð útitengla er 150cm  
 Hæð hitanema er 150cm  
 Hæð veggjósa er 180cm  
 Hæð veggjósa við rúm er 130cm  
 Aðrar hæðir koma fram á teikningum.

Öll mál eru gefin upp í cm miðast við fullfrágengin gólf og í miðju tengistaðar, ef annars er ekki getið á teikningu.

Rör fyrir almennar lagnir eru 16mm PVC plaströr  
 Rör fyrir TV / síma lagnir eru 20mm PVC plaströr

Almennt fyrir lágpennur er notað 1,5q ídráttarvir PVC einangraður, aðrar stærðir koma fram á einlínemyndum.  
 Nota skal cat5 kapal fyrir síma- og netlagnir, PVC einangraðan.

Koax skal vera með kjarna 1,15mm fyrir TV lagnir, PVC einangraður  
 Brunastrengur fyrir reykskynjara, brunahandboða og bjöllur er 4x0,8mm brunakerfisstrengur J-Y(St)Y  
 Utanáliggjandi kapplar til og með 2,5q skulu vera með 750V PVC einangrun.  
 Strengir frá 4q skulu vera með 1000V XLPE einangrun.  
 Allir strengir eru kopar (Cu) gerðar nema heimtaug er ál strengur (Al).

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilfellum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu.

Málstraumur rofa og tengla skal vera minnst 10A.

Skammhlaupsgeta töflubúnaðar skal minnst vera 10kA

Málmhluta lagna, strengstiga, lampa og rafbúnaðar skal jarðbinda vandlega.  
 Varnarbúnaðurinn, ásamt spennuhafa taugum/leiðurum fyrir framan varnarbúnaðinn skal vera með tvöfaldri einangrun eða með aukinni (styrktri) einangrun.

Innlagnarefni skal standa IEG 60309-2, tenglar af Schuko gerð með fiktvörn og allur búnaður CE merktur.

Í blautrýmun skal varnarbúnaður raffanga minnst vera IP44.

Loft-, rofa-, tengi- og veggdósir skulu vera plastdósir af vandaðri gerð.

Húsið er steinsteypueiningar, einangrað að innan.

Sökklar og plata eru steinsteypa, einangrað með plasteinangrun.

Á þeim stöðum þar sem raflagnarkerfi fer í gegnum hluta byggingar eins og gólf, veggi, þök, loft, skilveggi eða hola veggi skal þéttu opin sem gerð voru, þegar lögninni hefur verið komið fyrir. Gerð þéttigar skal miðast við eldvvarnarstig (ef við á) byggingarhlutans sem farið er í gegnum (sjá ISO 834).

### Athugasemdir:

- Meðaná uppsettingu raflagnarkerfisstendur getur verið þörf á bráðabirgðaþéttungum.
- Við breytingu á raflogn skulu þéttigar endurgerðareinsfljótt og unnt er.

Samantekt brunahönnunar (birtist á fyrsta blaði aðaluppdráttu með byggingalýsingu).

### Brunapol burðarvirkis:

Brunapol burðarvirkja er að minnsta kosti það sama og brunapol þeirra brunahólfar sem burðarvirkioð parf að halda uppi.

### Brunahólf:

Brunahólfun er sýnd á uppdráttum.

### Brunapol klæðninga:

Loft- og veggfletir innanhúss verða í flokki 1. Upphengd loft ásamt tilheyrandi upphengjum verða úr A-efnum. Gólfefni uppfylla flokk G og þakkklæðningar flokk T. Utanhúsklæðning verður í flokki 1 og festingar verða úr A-efnum. Einangrun veggja og þaka er óbrennanleg.

### Rýming og flóttaleiðir:

Flóttaleiðir verða í samræmi við kafla 9.5 í byggingarreglugerð. Flóttaleiðir eru sýndar á aðaluppdráttum.

### Brunaviðvörunarkerfi:

Samtengdir reykskynjarar eru í öllum rýmum sameignar sem tengjast við vaktaða brunastöð í anddyri. Reykskynjarar í íbúðum eru með rafhlöðum.

### Reyklosun:

Reyklosun hússins verður í samræmi við gr. 9.4.8. í byggingarreglugerð.

### Brunapéttigar:

Lagnagöt og önnur göt á milli brunahólfar verða þétt með sérstökum brunapéttiefnunum á viðurkenndan hátt. Péttiefnir sem notuð verða til verksins skulu vera notuð í samræmi við leiðbeiningar framleiðand efnanna og vera viðurkennd af Mannvirkjastofnun til fyrirhugaðra notkunar. Starfsmenn sem vinna að þéttum skulu hafa setið námskeið Mannvirkjastofnunar um brunapéttigar.

### Viðhald og eftirlit:

Um eigið eftirlit eigenda og forráðamanna með brunavörnum í húsinu gildir reglugerð nr. 200/1994. Eftirlitið skal vera í samræmi við ákvæði í 4. kalfa í NFPA-850. 4.3.1 Greinargerð um brunavarnir aðaluppdráttu samkvæmt lið a.

Til fyllingar ofangreindum texta er bætt við eftirfarandi, skv. 4.030 Skoðunarlista MVS:

Brunavarnir eru ákvæðar á grundvelli ákvæða byggingareglugerðar (a), því fylgja ekki með útreikningar eða önnur fylgiskjöl tengd brunahönnun, því fylgir heldur ekki efnisyfirlit. Gæðakerfi hönnuðar fylgir byggingaleyfisumsóknini sem sér skjal, en í stuttu máli fer Hönnunarstjóri verksins (eða framkvæmdastjóri, hafi hönnunarstjóri unnið gögnin) yfir umsóknargögn m.t.t. Skoðunarlista MVS og gátlista byggingafultrúa, þegar það á við áður en gögnum er skilað inn.

 MÓTTEKIÐ

7. JÚLI 2022  
 Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

Tengill	
	Fjarskiptatenglar
	1f. rofi
	2f. rofi
	Samrofi
	Krossrofi
	Prýstirofi
	Dimmer
	Loftljós
	Veggljós
	Loftljós, innfelt
	Niðurfelt led ljós
	Tengidós
	Tengidós utaná
	Jarðbynding
	Lögð í gólfí/jörð
	Að töflu
	Reykskynjari
	Öggiskerfi
	Hreyfiskynjari
	Hitanemi
	Stjórnstöð
	Handboði
	Útljós
	Boðtæki

Útgáfunúmer aðaluppdráttu

Aðaluppdrættir samþ. dags.

Undirskrift hönnunarstjóra




Yfirlarið/samþ.

Breytingar

1

2

Dags Yfirlarið



Helgi Pálsson Baldvin Ó. Gunnarsson  
 S:898-4476 S:855-3155  
 helgi@voltorka.is baldvin@voltorka.is

Baldvin Ó. Gunnarsson

Verkefni

Brenniskarð 3

Staður 221 Hafnarfjörður

Skýring

Skýringar

Hönnun, Baldvin Ó. Gunnarsson

Kt. 261069-4589

Mkv

Teikningarnúmer 100-00-01

Teiknað, Hlynur Haraldsson

Útgáfudagsetning, 10.09.2020

Land nr. 213465 Útgáfa A

Verknúmer 2020-067