



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggja eða plötur skal koma brunapétting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Sampykkt þann
21. sep. 2021
F.h. bygginguráfræðingur í Hafnarhúði
Hjólmar A. Jónsson
F-1A3

Útgáfa	Lýsing	Dags.
A	Lofttöðum fjölgað	28.06.2021
B	Lofttöða í íbúð 301 færð	19.08.2021
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 RvK, sí: 554-6650 / 897-5363

Hringhamar 1, Hafnarfjörður

Lagnir Loftþræsing
Grunnmynd 3.hæð I

Hannaf	SHVEK	Teknað	MMA	Telk. nr.
Dagsetning	05.05.2021	Mök.	1:50	L-405-3
Sigurður Halsteinsson kt. 030859-7749 Byggingutechnísklingur Netfang: sigurdu@vektor.is Samþykkt:				

Sampykkt aðalhönnuðar / samræmingshönnuðar: