



ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi veggja eða plötur skal koma brunabéttung, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Sampykkt þann
21. sep. 2021
Í.h. byggingarfulltrúans í Hafnarförðum
Hjálmar A. Jónsson
T-1A 5

Útgáfa	Lýsing	Dags.
-		
-		
-		
-		

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Stúrnúla 3, 108 Rvk, s. 554-6650 / 897-5383

Nónhamar 2, Hafnarfjörður

Lagnir -loftþræsing
Grunnmynd 2. hæð I

Stærð	SHVEPK	Teknað	MMA	Trékn. nr.
Dagsetning	03.09.2021	Mv.	1:50	L-403-2

Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749
Frýggjagaðlaunir@vektor.is
Netfang: sigurdur@vektor.is
Sampykkt af: [Signature]
Sampykkt aðalhönnuðar / samsamningahönnuðar:
[Signature]