



HELSTU TÁKN:

EH0	Brunamótstaða	Reykliða
-C	Sjálfbærni hand	Gat í gölf
S	Reykþétt hand	Gat í lofti
I	Sjórnað/66 brunavörðunarkerfi	gn. Gólfhúrfall
BO	Björgunarp	ln. Loftþessing
BO	Fellistigi við björgunarp	nf. Húrfall
→	Merktur útgangur	ROB Rafdrifinn opnarbúnaður
→	Flóttakúð	
→	Reykkyrnari	
→	Neyðarlýsing	
→	Brunaslanga	
→	Handslökkvitæki	
→	Tvívratengi úðakerfis	
→	Sigleioða	
→	Hleðslusóð	

Verkheiti: Hringhamar 35 og 37
Verkeiðningar 1:50

Tekning: Grunnmynd Bláskjallari
Verkkaup: Dverghamar ehf
Arkitekt: Orri Arnason kt. 080864-5749
Hönnunarsjóni: Orri Arnason kt. 080864-5749
Tegund af: óá
Yfirfaró af: óá

[Signature]
Dags: 28.09.2022
Kvarði: 1:50
Skarði: A1
Fjöldi teikn.: 2