



- HELSTU TÁKN:
- EIK60 Brunastofa
 - C Sjálfkandi hurð
 - S Reykjðtt hurð
 - Sjómáló brunavöðvinnuarkertis
 - BO Björgunarpop
 - BO- Fellisligi við björgunarpop
 - Merktur útgangur
 - Fjóttafó
 - Reykkyrnjari
 - Neyðarþing
 - Brunastanga
 - Handslökki
 - Tviburatengi úðakerfis
 - Stigleiðsla
 - Héðulustó
 - Reykklaga
 - Gat í gólf
 - Gn. Gólfúðfall
 - fr. Lofttröng
 - nf. Niðurfali
 - ROB Fallstíttir opnunarbúnaður

Verkheiti: Hringhamar 35 og 37
 Burðarvirkni: 1:50
 Teikning: Grunnmynd Blakjallari
 Verkkaupti: Dverghamar ehf
 Arkitekt: Orri Arnason kt. 080864-5749
 Hönnunarskjóti: Orri Arnason kt. 080864-5749
 Teiknað af: óá Dags: 28.09.2022
 Yfirfarið af: óá Kvart: 1:50
 Stafr: A1
 Fjöldi teikn.: 1
ZEPELIN
 ARKITEKTAR
 2.1.1