



HELSTU TÁKN:

- | | | | |
|------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| EI60 | Brunamótstaða | Reykluða | |
| -C | Sjálfrakandi hurð | Gat í gólf | |
| S | Roykþétt hurð | Gat í loft | |
| | Stjómstöð brunavöðvrunarkerfis | gn. Gólfniðurfall | |
| BO | Björgunarpop | lr. Loftþræsing | |
| BO | Fellistigi við björgunarpop | rf. Niðurfall | |
| → | Merkur útgangur | ROB | Rafdrifinn opnunarbúnaður |
| → | Fjótaleið | | |
| → | Reykkyngjari | | |
| → | Neytarlysing | | |
| → | Brunaslanga | | |
| → | Handslökkvitæki | | |
| → | Tvívíralengi úðakerfis | | |
| → | Stigleðsla | | |
| → | Hleðslustöð | | |

Verkheiti: Hringhamar 35 og 37

Burðarvirki 1:50

Tekning: (37) Þak

Verkkaupt: Dverghamar ehf

Arkitekt: Orri Arnason kt. 080864-5749

Hönnunarstjóri: Orri Arnason kt. 080864-5749

Teknað af: óú Dags: 28.09.2022

Yfirfarið af: óú Kvarði: 1:50

Stærð: A1

Fjöldi teikna: 12

ZEPELIN
ARKITEKTAR

2.1.12

Zeppelin ehf. 621097-2109 - www.zeppelin.is - sími 5533640 - zeppelin@zeppelin.is