

E EFNISPYKKTIR LOFTSTOKKA ÚR SINKHÚDUDU STÁLI
304 302

KANTABÍR STOKKAR

Storri hlið loftstokks [mm]	þrýstifokkar (pa)					
	<250	<500	<750	<1000	<1520	< 2540
< 250						
250 - 300	D-26	D-24				D-22
301 - 360		D-22	D-22	D-20		
361 - 400						
401 - 460	D-24	D-22				D-20
461 - 500	D-26		D-20			
501 - 560		D-20				
561 - 610				D-18		
611 - 660	D-22		D-18	D-16	D-18	
661 - 710					G-20	
711 - 760	D-24	D-20	D-18	G-24	G-22	
761 - 915	D-22		G-24	G-22	G-20	G-18
916 - 1070	D-20	G-24	G-22	G-20	G-18	
1071 - 1220	G-26	G-22	G-20	G-18		
1221 - 1370						
1371 - 1520	G-24	G-20				
1521 - 1830	G-22					

Hómarks fjarlegð á milli styrkinga er 2500mm

D styrking = Lægmarks styrkingarflokur sem er samsetningarávinkill 25 X 25 X 2 mm

2 stk. (par) á 2500 mm millibili.

G styrking = er U-prófill 60 X 40 X 2 mm. Hómarksfjarlegð á milli styrkinga 1200 mm

SÍVALIR STOKKAR - EFNISPYKKTIR :


þvermál loftstokks [mm]	< 500 Pa		500 - 2500 Pa		< 500 Pa Undirþrýstingur	
	Spiró	Véla- lgs	Spiró	Véla- lgs	Spiró	Véla- lgs
< ø125	26	26	26	24	26	26
ø126 - ø250	26	24	26	24	26	24
ø251 - ø500	24	22	24	22	24	22
ø501 - ø900	22	20	22	20	22	20
ø901 - ø1300	20	18	20	18	20	18

Lægmarks efnispykkir sem nota mál í loftstokka er 0,5mm

G TILVISANIR Á MILLI STADA Á TEIKNINGUM
304 302

TILVISANIR Á MILLI STADA Á TEIKNINGUM

Sneiðing í byggingarhluta




Sérmynd

B T.d. sérmynd eða sníðmynd
13 79 Mellikvarði

Staðartilvísun og númer teikninga er samsvarandi og fyrir tókn sem er fyrir sneiðingu í byggingarhluta

J INNATAKSVENTILL 1V1
305 30x MÆLIKVARÐI 1:20

UTLIT:




STOKKUR INNAN I VENTIL 1:20:


K ÚTKASTSVENTILL 1UV48
306 30xx MÆLIKVARÐI 1:20

Stokkur 650x650mmur 2mm áli með heilsónum kraga sem gengur niður fyrir þakbrún. Innakstokkur (galv) tengist við hann. Samsetning skal vera þannig að áli liggi ekki að stali.


SNÍDMYND 1:20:






HLIÐARMYND AF GRIND 1:20



GRUNNMYND AF GRIND 1:20



K ÚTKASTSVENTILL 1UV48
306 30xx MÆLIKVARÐI 1:20



Samþykkt þann
2 OCT 2017
Braggindadillirinn (Hof)
F.h. Sigrún Þóra Jónsdóttir

SKÝRINGAR Á TÁKNUM

AL	Advörðunartjós
BL	Bláðjökk
BM	Bláðjökumotor
CO	CO nemt (Carbon monoxide)
EE	Eldværareinangrun
EE2x25	= 2x25mm eldværareinangrun
EK	Eldværarkerfi (i hálf).
EV	Fordék
FV	Frostvörn
HD	Handdæla
HE	Hljóðeinangrun
HE25	= 25mm hljóðeinangrun
HF	Hrafntutur
HG	Hljóðgildira
HM	Hitanemri (aflæstra)
HN	Hitanemi
HR	Hraðastíllir
HRS	Hreyfiskynjur
HS	Hitasíttir
IB	Innblástrublássari
IH	Innakkasháfur
IR	Innakkrist
IV	Innakkventill
I-SL	Karla - Stíllika
KF	Karlfutur
LN	Lofningsmáni
LS	Lofn
MER	Motorstýrð eldvarnar- og reyklokk
ML	Motoríkli
MR	Motorstýrð Reyklokk
RH	Hita- og rakameli
RM	Rennslismærlir
RN	Rakameli
RO	Rofi
RS	Rakastíllir
SG	Sníðgildra
SL	Stíllika
SST	Stjornstöð
UE	Haðr loftstokka frá einangrun í lofti í eftir brún stokks
UL	Haðr loftstokka frá lofti í eftir brún stokks
Daem	: SOUL = Stokkr er 50mm undir lofti
Daem	: SOUB = Stokkr er 50mm undir bita
UB	Haðr loftstokka frá bita í eftir brún stokks
UKL	Haðr loftstokka frá kerfislofti í eftir brún stokks
Daem	: SOUKL = Stokkr er 50mm undir kerfisloti
ÚB	Útsogsblássari
UR	Útkastrist
UV	Útkastventill
VE	Varmælanangrun
VE50	= 50mm varmaelangrun
VH	Varmasíðurinnlúði
VS	Varmaskýrdir
YG	Haðr loftstokka rá gófi í eftir brún
PK	Bensinsíður
BL	björnustuluga
BR	bryströf
1	Björnustuluki (i völverðs)
2	Löftameining
5	Öryggislok
6	Loftskila
7	Strenglok
8	Union
9	Einstreymislok
50	Hljóðmálar (aflæstrar) í framrásarlögn vökvarás
51	Hljóðmálar (aflæstrar) í baksrásarlögn vökvarás
52	Strenglok - Rennslissíðling
53	Seguloki
54	Rennslóð/Kúluloki
55	Prýstimæli í vatnsárs (aflæstrar)

SKÝRINGAR - INNATAKSVENTILL 1V1 OG ÚTKASTSVENTILL 1UV48

Innakkventill: Byggja skal innakkventill upp með samancomum L=100x100x10mm ál profílum og með styrkingum í toppi (L=50x5x5mm). Setja skal einangrun (um 25mm) og topptykki innakkventill til að koma í veg fyrir hæðsóð frá regnfri og ólum. Not með 10mm moskvum komi innan að ristarsíðu eftir ólum sem ekki tengist innri stokkum (upp í ventil og niður fyrir þakbrún) heilsóðinn úr áli ásamt kraga sem er heilsóðinn við stokk. 7 stek opin bil skulu vera á hvern rist. Ef þófer á ekki setja styrking á miðju establaða (skófu að innanverðu). Festa skal ristar hanning að auðveld sé að taka þær úr. Ekki skal setja klett undir festinguna (rista (aðeins gjumilista)). Ath. að hafa a.m.k. 10mm raufl undir ristum fyrir vatn. Rammi rista skal vera ur 2mm áli og soðlin sanjan og ristablöðið um 1,25mm áli. Hönd sem notuð eru skulu vera ur sama meini og blöð og ramni. Blöð rista skulu vera eins og fyrir regnhæda tilloftir og skal setja net með 10mm moskvum sem ekki tengist aftan á bardablöðum.

Útkastventill: Í op á topp útkastventils skal setja net með 10mm moskvum sem ekki tengist. Festing að neti skal vera þannig að auðveld sé að þaræsja það.

Innakkventill og útkastventill skal vera úr sýru og settuðu ól. Setja skal flogur stog á hvorn ventill. Stog skulu vera úr ryðfríum vir p3mm saman (Aisi 316 - Scan Marc). Á allar samsetningar staga skal setja 2 stk. ryðfria viraklemmur. Á alla vira komi 6mm strekkjarar úr ryðfríu stali. Setja skal styrkingar á ventila þar sem stog festast í hanum.

Ventila skal festa í kraga með heilsinkhúðum frónskum skrúfum 12x60mm c/c 200nm. Undir skrúf og á milli kraga og ventila skal setja vandaðar gjumimíkinu. Áli og staf skal ekki liggja að hvort ól. Rymli a milli innri stokks og kraga skal fylla af steinullareinangrun og 50mm varmaelangrun að henni (VE50 með hlífðardúk).

Stokkur sem kemur inn í ventilum skal vera úr áli og hafi upp fyrir lokun í efstu ristablöðum (með broti) og niður fyrir þakbrún þar sem hannt tengist við stokk úr heilsinkhúðu eftir. Stokkin komi kragi sem festist við undirstöðu sem ventili hvílli að. Pessi stokkur skal vera a.m.k. úr 2mm áli og skal hanna vera heilsóðinn ásamt kraganum sem kemur úr hanum. Þennan stokk skal setja upp og kraganum við undirstöðuna áður en grindar og ristar eru settar upp.

Pettung á ventilum við kraga: A milli ásetu og kraga skal setja um 30mm breiðan tjörusvampilista. Á milli listans og ásetulistans og kragans skal setja klett sem þinst til listann og áli. Pressa skal tjörusvampilista niður rétt áður en ventilar eru settir upp. Til viðbótar skal setja kitítaum (Síka 15LM) utan við listann. Hrafnasa skal fleti vandlega og grunna þá áður en kittað.

Smíða skal stækja undirstöðun fyrir ventilana á þakb. Innakkventill skal lyggja upp með grind a.m.k. 45x145 þegar ólur er. Innakkventill skal færa ól með stafnum og klæða hana síðan með 18mm metálkrossv. Kraga skal færa ól við spennur. Setja skal stofa (þáðum megin við ventilana) á kragi nefur verið smíðar skal klæða hana með þakpappa. Síðan skal smíða kraganum um hann úr heilsinkhúðum stali og sejla hanum í báruplötur sem eru með sömu lögum og þakfeli sem eru til stæðar (aluzink) og gera hanum þettan áður en ventilur eru settir upp. Kraga skal lóða saman og fórumíta í blikkarmiðu og k