

Samþykkt þann
19. des. 2014
Byggingarástjórnir í Hafnarfirði


Léttur innveggur:
70 mm blökkstöðir og 2 x 12.5 mm gifs eða
Ef valdir verða gífsveggir skulu votymisveggir
vera með rakapölnu gífsi.

SKÝRINGAR

- GN Gólf niðurfall
- GNG Gagnumstreymis niðurfall
- LR Loftfræsing
- R Reykskjarnari
- SL Slökkvitæki
- HL Handlaug
- SK Skólvaskur
- SB Sturtubotn
- EV Eldrúsvaskur
- UPV Uppvottavél
- VS Vatnsalemi
- NF Niðurfall
- SN/PN Svalar niðurfall / Pak niðurfall
- PV Pvottavél

GÓLFKÓTAR:
Gólfkótar (GK) eru kótar mældir frá endanlegu
gólfléni. Steypukótar er fram koma á
burðarvirkisuppráttum eru því lægri en gólfkótar
sem nemur lög.

Málsetningar glugga á grunnmyndum eru utanmál
karma. Gatmál glugga koma fram á steyputeikningu.



Lykilmynd

mansard
teiknistofa ehf
Stúvulandstraut 30 - 108 Reykjavík
www.mansard.is / jonhrafni@mansard.is
Kt.: 570394-2079 - s: 862-7102

Verkefni: Dalshraun 5 - 220 Hafnarfirði

Efni: Sémmyndir
Grunnmynd - Verkstæði, starfsmannaöstaða

Verkefni: A-15-03-02 Mkv.: 1:50 **A1**

Teikn. nr.: S-003 Dags.: 15.06.2014

Hannað: JHH Teiknað: JHH

Jón Hrafn Hlööfverson byggingarástjórnir BFI
Kt.: 260662-6519

Samþykkt:

8.11.2017 13:20:39