

Samþykkt þann  
17 APR 2019  
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfjörð  
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

NR.	DAGS.	BREYTING

**SKÝRINGAR**

SKÝRINGAR SJÁ TEIKN B001

ÖLL MÁL Á TEIKNINGU Í MILLIMETRUM  
EKKI SKAL MELA UPP AF TEIKNINGU

OFAN Á STEYPTAR UNDIRSTÖÐUR KOMA  
KROSSLÍMDAR TIMBUREININGAR ÞVI ER MJÖG  
MIKILVÆGT AD HAFI MESTU NÁKVÆNNI Í HÆÐ  
OG Í ÖLLUM LENGDARMÁLUM Á UNDIRSTÖÐUM  
SEM MÖGULEGT ER AD NÁ :

NÁKVÆNNI Í HÆÐ Á UNDIRSTÖÐUM :  
+/- 2 millimetrar Á HVERJA 6 metra

NÁKVÆNNI Í LENGDARMÁLUM :  
+/- 5 millimetrar Á HVERRI HLÍÐ

NÁKVÆNNI Í HORNAMÁLUM :  
+/- 10 millimetrar Á HVERRI LENGÐ

*Retall.*  
ADALHÖNNUÐUR  
GRÉTAR MARKÚSSON kt. 270852-4169

8/4/19  
SÆMUNDUR EIRÍKSSON 261249-2949

SLÉTTUHLÍÐ 16ð F7  
221 HAFNARFJÖRÐUR

**KLÖPP**

KLÖPP ARKITEKTAR-VERKFRÆÐINGAR EHF  
NETHYL 2E, PÓSTHÓLF 10050, 130 REYKJAVÍK  
SÍMI 577 2277, 699 7747 - klopp@simnet.is

HEITI TEIKN.	UNDIRSTÖÐUR GRUNNMYND
MÆLIKVARDI	1:50 DAGS. MARS 2019
TEIKNING	B 002 VERK V19-101
BREYTING	YFIRFARID S.E.

