


Skýringar vegna eldvara:
Hanslökkvitárum skal koma fyrir húsinu í samræði við eldvarnaeftirlit.
Neyðarljós meirk **ÚT-EXIT** skulu vera við alla neyðar og útgönguleiðir staðsett í samræði við eldvarnaeftirlit.

Skýringar á táknum teikninga:

- F-30 Táknar eldvarnarhúr, og eða eldvarnarvegg, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál. Gler F-30 húrðum og gluggum skal vera sambykj af Brunamálastofnum ríkisins.
- B-30 Táknar eldvarnarhúr, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- BO. táknar björgunarop, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- Táknar rýmingarleið, samkv. reglugerð um brunavarnir og brunamál.
- B. nr.** Brunahóf númerað.
- R.** Reykskynjari, staðsettist samkvæmt teikningu.
- Sl.kv.** Sökktvitami og annar brunavarnabúnaður staðsettist í samræði við Eldvarnaeftirlit.
- C.** Brunaslainga, vatnsfyllt 25 m. staðsettist í samræði við Eldvarnaeftirlit.



Byggingarlýsing / verklýsing:

Húsið er staðsteypt á heftibundinn hátt.

Aðalburðarvirki hússins (steinsteypa og þakvirki) skal fyrir að mynda kosti 60 minúttra braunfyllingu.

Undirstöður og botnplata eru staðsteyptar á þjappaðri braunfyllingu.

Útvegir staðsteyptir 180 mm. einangrun 100 mm. múnúð 20 mm.

Gólf afri hæða eru staðsteypt "Kasettu" lof þakvirki með 50 mm steininnill og klæddir með 13 mm gisplötum (vegna eldvarna).

Sperrur 50 * 200 mm c/c 600 mm, eru festar við bili með stálvinnum og steyptar fastar i portvegi.

Léttir 25*150 mm bortóð, legt bakspáppa (undirlagspáppa) og álmálfirspáppa (asfaltspáppa), bakainangrun 180 mm (balkuli), með vindvörn, fest með stálþraði, rakavarnarlaug, afrettingargrind og 13 mm gisplötuklæðning.

Veggir áðrir en steyptir veggir eru a.m.k. A=60 og B=60 eldhindrandi veggir.

Múradir hláðir, A=60 veggir, ekki berandi veggir milli einstaka eininga, eru uppbögðir sem hér segir: 70 mm hlálin vikurveggur, múnúðaður beggja vegna með 15 mm múnúð.

Léttir veggir, A=60, léttir milliveggir á milli einstaka eininga eru uppbögðir sem hér segir: 75 mm blíkgrend fyllt med steinulareinangrun og klæddir beggja vegna með 2 * 13 mm gisplötum.

Loftháðir / þakplata. Lærett pak slett plata yfir verslun til fyrstu hæð.

Bundsvínur er staðsteypt kassettufló. Á steypta plótu leggst rakasperra, 200 mm bétterssud steinull, þakvirki og þappafágangur stambar þök hússins.


Frágangur steypta lofta: Að hluta til eru loftin tekio niður með kerfistofum og að hluta til eru loftplötum sýnilegar, máláðar.

Húsið verður hitað með miðstöðvarnum og góðið að hluta.

LR. táknar loftræsting. Herbergi og svæði sem liggja að útegg er loftræst um opnun, glugga, lokúð innrymi eru loftræst með værlænni loftræstingu.

Skýringar vegna ferlimura. Allar innihúðir nema húðir á snyrtigar og ræstingar eru 900 * 2000 mm. Húðir á snyrtigum fallaðra opnast út og eru 900 * 2000 mm. Í stigahúsi aðaliningangs er lyfta sem er aðgengileg fyrir hjólastóla.

Sérstakar skýringar vegna einangrunar: Botnplata er einangruð með 50 mm bétterssud einangrunarplasti, veggir sökkla eru einangraddir 50 sm mörð fyrir plótu með 75 mm einangrunarplasti. Útvegir eru einangraddir með 100 mm einangrunarplasti. Þakvirki er einangruð með 180 mm steinulareinangrun. Í gluggum er tvöfalt einangrunargler (12 mm lofti) í fósum gluggum en 9 mm lofti í opnunum gluggafagum og húrðum). Að öðru leiti skal miða við að kómunartolur einstakra byggingahálu séu í samræmi við 1st-66.



HLUTAMYND A-60 VEGGUR MKV. 1:5.
KLEÐNING 2 X 13 MM GFS.
BLIKKSTÖÐIR 35X70 C/C 60 SM.
75 MM. BÉTTULL.
KLEÐNING 2 X 13 MM GFS.

HEILBRIGDISEFTIRLIT
HAFNARFJARDARSVÆDIS
Heilsugeslustöðinni Sölvangi
Pósthófi 440 - 222 Hafnarfjörður
Sími 565 2600
20. mars 1998
Sam. p. *Steinar Harðarson*

Brunamálastofnum ríkisins
SAMPÝKKT

18 MARS 1998

BREYTT I JÚNÍ 1996.
BREYTT I NOV. 1996.
YFIRSKILD 1.FEB. 97/98.
BREYTT OG YFIRSKILD 1.AUGUST 97.

12/3 1998 *lbg-p*
lögumtar þorvarðarson

GRUNNMYND 2 HÆD. MKV. 1:100.