



40 PP frá handlaug

Gólfniðurfall með 50/70  
vatnslás og aukastút til  
að tengja frárennsli handlaugar

100 holræsalögn, staðsetning  
stútar í æðst af gerð gólfniðurfalls

Úrtak í steypu

verk

Íþróttahús Hauka, Hafnarfirði

efni

Gólfniðurfall í snyrtingu  
og tenging handlaugar

**RÁÐGJÖF S.F.**  
VERKFRÆÐIÞJÓNUSTA

BOLUGLI 4  
REYKJAVÍK  
Sími 85720

	dags	reikn.	teikn.	verk nr.
hönnun	nóv. 82		GT	8223
breyting				teikn. nr.
samb.				204

mælikvarði

1:20