


26 JULI 2006

 Byggingafulltrúinn i Hafnarfirði
 F.h. Kristján Þórarínsson



Vinnupallar og öryggisráðstafarnir:

Öll byggingarvinna á lóðinni skal uppfylla kröfur reglugerðar og ráðstafana byggingarvinnustaða og byggingarsvæða skv. Vinnueftirliti rikisins og L.1989/46. Allir vinnupallar skulu klæddir vindþolnu neti.

Byggingarlýsing:
Einbýlishús:

Stgr.nr: 23850380 LN: 200158

Fléttuvellir 38, Hfj.

Einbýlishúsið er á einni hæð, steypt á hefbundinn hátt.

Sökklar, gólplötr, úteggir og burðarveggir innanhúss eru steyptir.

Burðarvirki þaks eru úr timbri og stál milli steinsteypta úteggja.

Stál þakmænis og kverbita hvílir á stálsúlum.

Þak hússins er klætt með bárujárn, þakkhalli er 15° (17° yfir bílskúr). Rennur verða innbyggðar í þakkanti.

Vanda skal sérstaklegar frágang við niðurföll.

Gler í gluggum er "K"-gler (einangrunargler). Áklæddir timburgluggar.

Veggur milli bílskúrs og íbúðar skal standast kröfur um EI-60.

Allar klæðningar í bílskúr skulu vera a.m.k í fl.1.

Allar íbúðarhúsklæðningar skulu vera í fl.2 nema annað komi fram á teikningum.

Báðir þakfletir skulu einangraðir með 200mm steinull, með a.m.k. 30mm órofnu loftunarbili milli undirborðstímubur þakklæðningar og yfirborðs steinullareinangrunar.

Undir botnplötu og 500mm niður fyrir plötu skal vera einangrað með 75mm plasteinangrun.

Gólf niðurföll í öllum votrýmum, vatn renni örugglega og óhindrað að gólf niðurfalli.

Upphítun með hefþundun stál ofnakerfi, tengdu hitaveitukerfi.

Sorpskýli er steypt á staðnum og skal standast kröfur um EI-60.

Inttakskassi veitna eru í bílskúr.

Litaval skal vera í samráði arkitekta.

Frágangur á lóðarmörkum verður gert í samráði við lóðhafa aðliggjandi lóða.

Lóðarstærð: 616,0m²

Nýtingarhlutfall: 0,34

Kólnunartölur:

Útteggir 0.32w/m²K

Útteggir vegið meðaltalið 0.87

Þak 0.2

Gluggar 1.95

Gólf vegið meðaltalið 0.32

Skýringar:

B.O. táknað björgunarop skv.reglugerð um brunavarnir

R staðsetning reykskynjara

ST staðsetning handslökkvitækis

LR táknað rými með vélræna lofræsting

ET staðsetningu eldteppa

og brunamál.

EI-60 táknað eldtraustir veggir

BREYTINGAR:

A. Dags.08.11.2005

Staðsetning og stærð glugga og gönguhurð bílskúrs breytt.
Staðsetning þakniburfalla breytt

B. Dags.20.02.2006

Bílskúr-hæðakota hækkuð 100mm
GK=23,95 breytt í GK=24,05
Öll mál inn og úti óbreytt.
FMR skráning óbreytt.
Afstöðumynd óbreytt.
Byggingarlýsing óbreytt.

C.Dags.08.03.2006

Staðsetning eldtrausta veggjar milli bílskúrs og íbúðar breytt.
Enginn önnur breyting.
Meðfylgjandi umsókn er ný skráningartáfla FMR.

D. Dags.08.06.2006

Frágangur á þakskeggi er breytt.
Enginn önnur breyting

E. Dags.10.07.2006

Innra skipulag breytt.
Enginn önnur breyting
meðfylgjandi er ný skráningartáfla FMR

○ sægeimur arkitektar hafnarfjörður
húsameistari:

Marteinn Huntingdon-Williams , RIBA; FAÍ

Brattahlíð 01-01 220 Hafnarfjörður

kt:130755-8019

gsm: 869 7354

©sægeimur arkitektar 2006

Fléttuvellir 38
Hafnarfjörður
Einbýlishús fyrir

Ágústa Marisdóttir og Árni Friðbjarnarson

AÐALTEIKNINGAR

Dags. 10.07.2006

Verknr. 152.0

Telknr. 01-01E

Efni. afstöðumynd -og byggingarlýsing

Mkv. 1:500(afstöðumynd)