

**Byggingarlýsing**

Lækjargata 46

Landnúmer: 123209  
 Staðgreinir: 1400-01-58300460  
 Lóðarstærð: 4.213 m<sup>2</sup>

Byggingarmagn á lóð:

Mhl 02- bensínstöð fyrir brøytingu:	225.4 m <sup>2</sup>	892.2 m <sup>3</sup>
Mhl 03- Þvottastöð	74.0 m <sup>2</sup>	294.5 m <sup>3</sup>
Stækkun á bensínstöð	38.8 m <sup>2</sup>	120.3 m <sup>3</sup>

Mhl 02 Bensín- og þvottastöð e. breyt.	339.2 m <sup>2</sup>	1.307 m <sup>3</sup>
Mhl 05- deiluskýggri	281.8 m <sup>2</sup>	
Mhl 08- gasgeymsla	15.7 m <sup>2</sup>	

Heildarbyggingarmagn: 635.7 m<sup>2</sup>

Nýtingarhlutfall: 0.15

Bílastæði á lóð: 16 þar af 1 fyrir fatlaða.

**Umsókn nóvember 2006:**

Sótt er um heimild til að stækka verslun:	38.8 m <sup>2</sup>	120.3 m <sup>3</sup>
---	---------------------	----------------------

Lýsing/starfsemi:  
 Þjónustustöð Olfufélagsins ehf., eldsneytissala, veitingasala.  
 Fjöldi starfsmanna: Allt að 5 hverju sinni.  
 Starfsmannaaðstaða: Sameiginleg fyrir allt starfsfólk. Fatahengi og læsanleg munahöf eru fyrir starfsmenn.  
 Séraðstaða er fyrir vinnufatnað útlarismanna.


Burðarvirki:  
 Upprunalegt hús er byggt árið 1986. Það er steinsteypt. Húsið var stækkað árið 1997. Þá var byggt á milli þjónustuhúss og þvottastöðvar. Það var gert með létrí útveggjagrind sem klædd var með stenex í sama lit og útveggir.

Sökkull og botnplata nýrrar viðbyggingar eru staðsteyptar en annað burðarvirki er úr stáli. Þak er klætt með PVC. Niðurföll innfelld í vegg. Loftræst álklaðning rauð á lit er að utanverðu og gífsklæðning að innanverðu. Gert er gat í núverandi útvegg sem stækkun inn í viðbygginguna. Settur er þar til gerður stálrammi til styrkingar á þakbita sem eftir verður þegar búið er að gata vegginn. Þak viðbyggingar festist að ofan með leiðara við steypta vegghluttann sem eftir verður af núverandi burðakerfi.

Loftræsting:  
 Bygging er vélrænt loftræst.


Upprunalegur hönnuður hússins:  
 STAÐALHÚS Teiknistofa. Sigurður Guðmundsson, Sigurður P. Kristjánsson

Brunavarnir:  
 Brunahólfun:  
 Bygging samanstendur af 2 brunahólfum. Þvottastöð er aðskilð þjónustuhúsi.  
 Klæðningar:  
 Klæðningar lofta og veggja eru í flokki 1.  
 Útveggjaklæðningar eru í flokki 1.  
 Gólfefni í flokki G.  
 Þakklæðning í flokki T.  
 Flóttaleiðir:  
 Skv. teikningu. Út og neyðarlýsing er í flóttaleiðum.  
 Handslökkvibúnaður skv. teikningu.




**Verðskilti ESSO**  
 Mkv 1:100

Skilti er með burðarvirki úr álprófilum á steinsteyptum sökkli. Skiltið er klætt lituðu plexigleri með álímdum merkingum, lýst innan frá. Lýsing er dempuð. Skiltið er 2,08m á hæð, 1,55m á breidd og 0,25 m á dýpt. Skiltisflötur er 2x1,9m<sup>2</sup>



**ID skilti ESSO**  
 Mkv 1:100

Skilti er með burðarvirki úr álprófilum á steinsteyptum sökkli. Skiltið er klætt lituðu plexigleri með álímdum merkingum, lýst innan frá. Lýsing er dempuð. Skiltið er 8,0m á hæð, 2,5m á breidd og 0,3m á dýpt. Skiltisflötur er 2x1,9m<sup>2</sup>



Dags.	Breyting.	Teikn.	Útgáfa.	ASK ARKITEKTAR	Deild 3, 101 Reykjavík Sími: 515 0300 Fax: 515 0319 www.ask.is	Verkhöf. Lækjargata 46 Hafnarfirði Þjónustustöð ESSO Afstöðumynd	Verk. nr. 0343	Mkv. T.A.T. 1:500/1:100
						Antun arkitekta: <i>Valdimar Harðarson</i>	Teikn. sg	Dags. 27.11.2006
						Valdimar Harðarson kt. 050151-2559	Teikn. nr. 10-01	Útgáfa