



niðurfall

K=95.90

steypt setlaug með læsanlegu loki Sjá sérteikningu

byggingareitur

verönd

K=95.46

gat í steytri gólfplötu/fatalúga undir vaskaborði

vatnshalli frá húsi

K=94.55

sk

sorp nf

svottaherbergi/ geymsla 9,5 m² gni

K=93.15

stigi 6,4 m²

geymsla 5,9 m²

bilgeymsla 36,3 m² gni

gat 100x100

handklæðaofn

snýring 5,7 m² gni

VS

HL

Lagn að handklæðaofni 16x2 l. eikengrun

Heðan liggja einangraðar lagnir að tengigrind undir plötu ásamt lögnum að tengigrind fyrir 2. hæð og að handklæðaofni

vélspúð steypt gólfplata með gólfhita

anddyri 9,9 m²

EiBO

inntök veitustofna

förrými 9,2 m² gni

K=93.10

hér endar steypta platan

fjolskylduherb. 21,3 m²

vindfang 8,0 m²

inng. 3,3 m²

herbergi 8,7 m²

Tengiskápur fyrir gólfhitakerfi á 1. hæð við tengigrind

vatnshalli frá húsi

vatnshalli frá húsi

veggir 2.hæðar

veggir 2.hæðar

lööarmörk

Samþykkt þann
16 APR. 2007

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar, sjá blað 24.

Verk. 670-23 Brekkúás 10, Hafnarfirði

Teikning: Hitalagnir á 1. hæð

Mál: 1:50
Dags: 10.04.2007

Guðmundur Gunnarsson
byggingaverkfræðingur
Langagerði 15
108 Reykjavík
sími/fax 5888786
GSM 846 1932
kt. 010754-5939
netfang: gbirto@simnet.is