



Útlit - Suður 1:100

Útlitsmyndir eru, f.u. "relax" skilti og brunastiga, er teknir eru fyrir vegna þessa erindis, reyndartekningar pr. 10.06.2010.



Útlit - Norður 1:100



Útlit - Austur 1:100

**Heilbrigðiseftirlit:**  
 Húsnæðið er skilgreint sem atvinnuhúsnæði. Verði starfsleyfisskyld starfsemi skv. lögum um matvæli nr. 93/1998 m.s.b. og / eða lögum um hollustuhætti og mengunarvinni nr. 7/1998 m.s.b. í húsnæðinu ber rekslraðaríla að að starsleys Heilbrigðisnefnar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis. Nefndin getur óskad eftir sérteikningu af viðkomandi rými. Mengunarvarnabúnaði á fráveitu og útblástur verður komið fyrir í samræmi við ákvörðun heilbrigðisnefndar.

Byggt á teikningum Þórhalls  
 Aðalsteinssonar byggingafræðings BFÍ.

**SKÝRINGAR**  
 Opna á krá, án matvælasölu, fyrir 60 manns á eftir hæð matshluta 1, móddul 12-14, H-K.  
 Endurbær á brunavörnum og húsnæði fara fram á staðnum sem hér segir:  
 Aðskiljanlið veggur settur upp til að tryggja tvær óháðar flóttaleiðir úr salnum, þar sem fjarlægð að næstu flóttaleið yfirstígur ekki 25 metra.  
 Gerð er skýlaus krafa um það að veggurinn verði settur upp sem forsanda til að flóttaleiðir að staðnum séu fullnægjandi.

Settur verður upp brunastigi á suðurhlíð hússins við matshluta 2, meirkur "nýr brunastigi". Einning eru breytingar fyrirhugaðar frá fyrra skípulagi, til að tryggja sjálfsstaðar flóttaleiðir úr byggingunni á eftir hæð, sem er fullnægjandi aðstöðu fyrir starfsmenn staðarins á neðri hæð.

Lágmarksbreiddir í flóttaleiðum í húsnæðinu:

Hurðri: 1000 mm

Gangar: 1300 mm

Stigar: 1000 mm

Hurðri í brunahólfum er ýmist brunabolnar í 30 eða 60 min, sjá merkingar á upprættum.


Klaðningar í hólffaaðskiljanlið veggjum í flokki 1 góðflæðingar eru oldregar.

I húsinu er brunavörunarkerfi, merkt á upprætti, með neyðarrofum, reykskynjurum og viðvörunarbólum, eins og upprættir sýna.


Neybarlýsing á staðnum er tengd við varaaff, en tengist rafhlöðum til lýsingar við straumraf.

A jardhæð er staðsett brunaslanga og í bar staðarins er staðsett slökktvítæki.

Afstöðumynd 1:500



Stakkhraun



endurskoðun: dags: tekn.: yfirl.:  
 A:  
 B:

Dalshraun 13

verk: efni: Matshluti 01, Afstöðumynd og útlit  
 stæðgreinir: 1400-1-17100130  
 landnúmer: 120265

mælikvarði: 1:100 / 1:500 Uppdráttur 1 af 3  
 frumstæði bláðs: A1 verknar: 09-005  
 teiknað: AMR dagsætn.útgáfu: 11.06.2010  
 yfirfarði: RK endurskoðað:

**VERKSÝN ehf**  
 Síðumill 1 108 Reykjavík S: 5176300  
 kl. 530-106-1360  
 Reykjavík  
 15.06.2010 byggingafræðingur  
 Kjartan Ólafsson

Tekning pessi er útgerfin af undirritum fyrir hönd sigranda höfðanaréttar, Verksýn ehf.  
 Tekningu pessa má ekki afrita með neinum hæði án skriflegs leysa höfðunar.

15.06.10 66

**VERKSÝN**

A-100