



Samþykkt þann
26. mars 2013
Byggingafrumiðmál Hafnarfjarðar
Eh. Kristinn S. Gunnarsson

Tákn

GN	= Gólfurdufall	Brunatákn
PN	= Þakurdufall	Veggir og hæðarkit
SN	= Svalarúdufall	E60
LR	= Loftlagning	E90
VLR	= Völrúdu loftlagning	A-E60
PK	= Þakpappur	A-E120
NL	= Neyðarþjós	RE60
SO	= Stjórnunarp	RE120
R	= Reykisgjafi	A-REIM120
HSL	= Handsókkvæðing	Hurdir
ÚT	= Mektur útgangur	E-C330
		EI-C330
		EI-C360
		Göngur
		E30
		Hurdir
		E-C330
		EI-C330
		EI-C360
		Göngur
		E30

■ = Fylling
 ■ = Fylling við björgunarp
 ■ = Brunslanga
 ○ = Stigleðsla
 ○ = Stigleðsla út
 ■ = Stjórnstöð brunavörðunarkerfis
 ■ = Inntak
 ■ = Blástæði fyrir fataða

Dagsetning	Lýsing	Nafn
1	DD.MM.YYYY X	XXX

KRARK Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
 Arnúli 1, 4. hæð, 108 Reykjavík, Ísland
 Sími: 564 2225 Fax: 544 4225
 Kt. 581298.3089 www.krark.is krark@krark.is

Furuás 23-27
Hafnarfjörður

Landnúmer: 207226/2830 Staðgreinir: 25800230/250270
 Raðnúmer: _____

Deili
 Sérteikningar

Hönnun: KR	Verknúmer: 12025IR
Verkefnastjórn: JGE	Mælikvarði: 1:10
Teiknað: RCM, JGE	Dagsetning: 16.10.2012
Yfirfarið: KR	Bláð: _____
Samþykkt:	Útgáfa: _____

Kristinn Ragnarsson
 Kt. 120944.2669

A501

26.1.2013 12:18:08
 26.1.2013 12:18:08
 Skrá: Z:\Verk 2012\1 IBÚÐARHÚS03 RABHÚS12025IR-Furuás 23-27 Haf05 Sérteikningar\12025IR-A501.dwg