DÆMIGERT SNIÐ 1/50

Samþykkt þann
22. nóv. 2013
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Fh. Hrólfur S. Gunnlaugsson

ø 250 ÞAKVENTILL YFIR LYFTU
MEÐ FLANS FYRIR DÚK OG FESTINGU Í PLÖTU
EINANGRIST Í KÖLDU ÞAKRÝMI.

BLÁSARI Á SÖKKLI
DTH GENGUR STÖÐUGT Á 70% AFKÖSTUM, 70 % AFKÖST SJÁ GRUNMYND ÞAKS
HRAÐASTÝRÐUR
Pst= 200 Pa
HRAÐASTILLUR Í TÆKJAHERBERGI Á 1. HÆÐ
ÞAKRÚKUR BRÆÐDUR OFANÁ KASSA

DREIFIKASSI GALV 1,2 MM BLIKK EINANGRAÐUR MEÐ ÞÉTTULL
KLÆÐDUR AÐÐA INNAN MEÐ GÖTUÐUM BLIKKPLÖTUM OG MEÐ SKILRÚMI NILLI RÖRA OG BLÁSARA
MEÐ FESTINGU Í STEYPTA PLÖTU OG FYRIR BLÁSARA
MILLI KASSA OG PLÖTU KEMUR 10 MM GÚMMÍ VIBRAEINANGRUN

TÚÐA Í NET
ÚTLOFTUN SKÓLPRÖRA

ø 250 ÞAKVENTILL YFIR STIGAHÚSI
MEÐ FLANS FYRIR DÚK OG FESTINGU Í PLÖTU
EINANGRIST Í KÖLDU ÞAKRÝMI.

+21,700 +21,630
+21,175
+18,290 +18,265
+15,380 +15,355
+12,470 +12,445
+9,560 +9,535
+6,650 +6,625
+3,520 +3,610 +3,690 hæð sjávaryfirborðs
+8,859
+9.059
+20.955
+6.92
+6.45
+5.885
+3,690
+3,640
+3,520
+6.46
+6.455
+4.995

+ 21.630
+ 21.360
+ 20.905
+ 18,290
+ 18,255
+ 15,380
+ 15,355
+ 12,470
+ 12,445
+ 9,560
+ 9,535
+ 6,650
+ 6,625
+ 3,520
+ 6.455

KSø100
RIST Í GLUGGA
DEILIKISTUR
SÍRENNSLI TENGTIINNÁ HV
STOFNAR
OFNALAGNIR
SVART
SNITTAÐ STÁL
RUNTYL OFN Á Í STOKK
GÓLFI H=210
STOFNAR
NEYSLUVATNSLAGNIR
ÁL PLAST
Í STOKK
OFNALAGNIR
RÖR Í RÖR Í
PLÖTU
NEYSLUVATNSLAGNIR
RÖR Í RÖR Í
PLÖTU
Klæðning í lofti
REYKLOSUN
SKÓLP
STEYPUJÁRN 100 20 o/oo
TEGNVATN
STEYPUJÁRN 100 10 o/oo
2126
ø 100 BLIKK
NET
260 M3/KLST
STILLILOKA
SPRINKLER
STOFN ø 100
LOFT INNTAKSRIST
HITABLÁSARI
SPRINKLER
FG: +6.45
ST: +6,29
ÚTKAST
JETHETTA
STILLILOKA
SPRINKLER
HLJÓÐDEYFIR
ÚTSOGSBLÁSARI
Co2 stýrður
ø 200 BLIKK
NET
800 M3/KLST

10435
529510785
12420
200

Norðurbakki 7

Hita og þrifalagnir
Heildar snið

				HANNAÐ ÁB	TEIKNAÐ	MKV. 1:50	VERKNR. V 12-030
				SAMÞ.		SKRÁ	TEIKN. NR. P 11
ÚTGÁFA		DAGS.	NAFN	SÉRFR. Ágúst Birgisson 160557-4199		DAGS. 27.03.2013	

VÍÐSJÁ
VERKFRÆÐISTOFA FRV
SKÓLAVÖRÐUSTÍG 3, 101 REYKJAVÍK
SÍMI: 561 9040 OG 561 9043, FAX: 561 9044
NETFANG: vidsja@sk3.is
www.sk3.is