


ATH! Þar sem lagnir fara í gegnum brunahólfandi vegg eða plötur skal koma brunabætting, á fallstamma skal setja eldvarnarkraga eða eldvarnarborða á plötuskilum. Um frágang lagnastokka er vísað til séruppráttá aðalhönnuðar.

Samþykkt þann
8. DES. 2022
Byggingartulltrúinn í Hafnarfirði
Stúlun Ágústsdóttir

| Útgáfa | Lýsing | Dags. |
|--------|--------|-------|
| - | | |
| - | | |
| - | | |
| - | | |



LYKILMYND 1:1250

VEKTOR
- hönnun og ráðgjöf -
Síðumúla 3, 108 Rvk, sí: 554-6650 / 897-5363

Áshamar 54, Hafnarfjörður

Lagnir -þrítalagnir
Grunnmynd 1.hæð II

| | | | | |
|--|------------------------|--------|------|-----------|
| Hamað | SH/EHK | Teknað | MMA | Tekn. nr. |
| Dagsetning | 01.09.2022 | Msk. | 1:50 | L-203-1 |
| Sigurður Halsteinnsson kt. 030659-7749 | Byggingateknifráðgjafi | | | |
| Netfang: sigurdur@vektor.is | Samþykkt | | | |

Samþykkt stóðhönnuð / samþykkt gæðhönnuð:
[Signature]
Blábl. A1