Samþykkt þann
28. APR. 2022
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

Skýringar:

LR	Vélræn Loftræsting	R	Brunamótstaða
GN	Gólfniðurfall	E	Óbrennandi
ÞNF	Þakniðurfall	I	Einangrun
ÞGL	Þakgluggi	C	Sjálflokandi
EV	Eldhúsvaskur	S	Reykþétt
HL	Handlaug	90	Dæmi um tíma í min.
RV	Rasllsvaskur	HSL	Handslökkvitæki
BV	Borðþvottaaðaðarvaskur	BG	Bjöllugangur
TAV	Tækjavaskur	Útf	Neyðarútgangur
SV	Skolvaskur	BS	Brunaslanga
HKO	Handklæðaofn	UY	Útloftun yfirþrýstings
		RL	Reyklosun
Kóti:		R	Reykskynjari
CK	Gólfkóti		
L	Landkóti		Stigleiðsla
G	Gangstétt		Tvíburatengi
	Frágengið gólf		
	Kóti frágengið gólf		Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis
	Lóðamörk	Ös	Öruggt svæði hreyfihamlaðra
	Byggingarreitur		Berandi byggingarhlutar
			Léttir byggingarhlutar
			Gat í gólfi

TEIKNING ÞESSI ER EIGN UNDRA EHF. HANA MÁ EKKI AFRITA MEÐ NEINUM HÆTTI ÁN SKRIFLEGS LEYFIS HÖFUNDAR. ÖLL MÁL SKAL STAÐFESTA Á BYGGINGARSTAÐ VIÐ UPPHAF FRAMKVÆMDAR

Breyting:	Ám.:	Dags.:	Br.:
			G
			F
			E
			D
			C
Upgefið teikning	FM	08/04/22	B
Upgefið teikning	FM	27/05/21	A

Hringhamar 7

4. hæð

Verk nr.:	
Dags.:	01.03.21
Mkv.:	1:100
Verkhluti	AÐALUPPDRÁTTUR
Fernando de Mendonça Kt.100160-2439	Aðalhönnuður
Fernando de Mendonça Kt.100160-2439	Hönnunarstjóri

UNDRA
Undra ehf
kt. 521220-0620
Hverfisgata 105
101 Reykjavík
Iceland
www.undra.is
info@undra.is
Hans Hrafnar Tryggvason arkitekt kt. 050475 5579
Fernando de Mendonça arkitekt kt. 100160 2439

Teikning

H7-A-F- G4-04 -B

byggingarhluti fagsvið hönn.stig teikning hæð teikninga númer breyting

MANNVIT hf.
Kt. 130372-0149
Borgartúni 1, 105 Reykjavík

GRUNNMYND 4.HÆÐ 1:100