



SNIÐ C- SJÁ TEIKN.NR.10
SKÝRINGARSJÁ TEIKN.NR.10

ATHUGIÐ!

Sérstaklega þarf að vanda uppslátt sökklar
Uppsláttur sökklar sé rækilega afstífaður,
og skal vera nákvæmlega í réttri hæð og
réttri línu.

24. maí 1983
HAFNARFIRÐISVERK
BYGGINGA-
BYGGINGA-
BYGGINGA-

RVÍK 1-MAÍ '83	HUSASMIDJAN H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. Sími 84599	GERD NR.
REIKN. TEIKN. SS SGS YFIRF.	SÆVANGUR 29 HAFNARFIRÐI	VERK NR. S 716
MÆLIKV. 1: 50	SÖKKLAR	TEIKN NR. 11