



fyrirkomulagi
stöðvegga og
trappa breytt
til að taka upp
hæðarmun
bílskúrshurð
færð

E	05.05.2005	Stöðveggar lengdur, bílskúrshurð færð og útröppur færðar, SJÁ SKÝ	
D	29.2.2005	Útröppur felldur niður	
C	25.11.2005	stíggahúsið framfengt niður í kjallara, glöveggir settir utan um hringfalga	
B	25.09.2005	Málaáætlingar lagfærðar	
A	12.09.2005	Sniðlína A sett inn, viðbygging skilgreind, nöfnum rými breytt og bifstærðil sett inn	
BR.	DAÖS.	BREYTING	REIKN. TEIKN.

á stofunni arkitektar
Bergsláðastræti 10. Rvk. Sími 551 1460. Stofen@stofunni.is

Finnur Björgvinsson, arkitekt FAI	KT: 180948-3089
Hilmar Þór Björnsson, arkitekt FAI	KT: 280845-3109
Sigríður Ólafsdóttir, arkitekt FAI	KT: 071070-5069
REYKJAVÍKURVEGUR 74 Viðbygging og endurbætur Grunnmynd Kjallara	HANNAÐ/TEIKN. SO og BH A.TK. SAMÞYKKT KT. 680589-1399
KVARNR. 1:100	REYKJAVÍK. 22.08.2005
VERKNR.	TEIKN. NR.
04.40	A-BG0-001