



Utan á undirstöðu þar sem lítið mæðir á er sett raphúð (ca. 5mm múrhúð). Takkadúkur er settur þar sem búast má við miklum raka.

**Sampykkt þann**  
**24 NOV. 2004**  
Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Dags.	Breytingar	Nr.	Nafn
<b>meter Verkfræðistofa ehf</b> Skútuvogi 6 - 2. hæð 104 Reykjavík Sími: 5678922 Gsm: 8940059 meter@meter.is www.meter.is			
FURUVELLIR 41, 221 Hafnarfjörður			
ÞAKKANTUR – FRÁGANGUR VIÐ SÖKKUL			
TÖLVUSKRÁ 122-221-FURUVELLIR 41	HANNAÐ FO	TEIKNAD FO	YFIRFARID FF/FO
SAMPYKKT Friðrik Friðriksson, 2112564519	TEIKNING NR. 122-221-S01	MKV. 1:5	ÓTGÁFA 01
Bláa Súlisa	FRÍÐRIK ÓLAFSSON 2303592459	DAGS. 12.11.2004	VERK NR. 122