7/02
BR4 ø600
Bk=23,23
Tk=24,75
BK=23,63
BK=23,58
BK=23,65
ø100 ST ->
NF2
Tk=24,75
10000
Leiðsla til staðar
3/02
ø100 ST 20‰ ->
BK=23,38
NF2
Tk=24,75
10000
2/02
BK=23,18
NF2
Tk=24,75
10000
Tengist lögn sem er til staðar
Verkmörk
BK=23,56
Leiðsla til staðar
HS
bk=24,00
ø100 ST 20‰ ->
bk=23,65
ø100 ST 20‰ ->
ø100 ST 10‰ ->
10894
BK=23,74
X1
X2
X3
X4
X5
Mengunarvarnir í samræmi við kröfur heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðarbæjar
ø100 ST 20‰ ->
3000
BK=23,29
ÞN
500
NF1
2000
Y7
ÞN
BK=23,87
<- ø100 ST 20‰
NF2
<- ø100 ST
Tk=24,75
25.020
Y6
Y5
Y4
Y3
2/02
10500
ø100 ST 20‰ ->
BR1 ø1000
Bk=23,85
Tk=25,00
1/02
<- 20‰ ø110 PVC
BK=23,85
BK=23,92
Tengist frárennsli frá vöskum og GN1
650
670
670
650
VS
ø110 PVC
425
360
<- 20‰ ø110 PVC
BK=24,02
ÞN
BK=23,91
<- ø100 ST 20‰

Áritun samræmingarhönnuðar

HEILBRIGÐISEFTIRLIT
HAFNARFJARÐAR-
OG KÓPAVOGSSVÆÐIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ
15. apríl 2004
Guðmundur H. Guðmundsson

Br.	Dags.	Efni breytingar	Hannað	Athugað
Samþ.			Kt.	

Samþykkt þann
29 APR. 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Lykilmynd

EYRARTRÖD 3, HAFNARFIRÐI

FRÁVEITULAGNIR
LAGNIR Í JÖRÐU
GRUNNMYND 1

Hannað	Athugað	M. 1:50
Samþ.	Kt. 240548-2979	
Dags. 04.04.04	Nr. EYRARTRÖD3-V-04	