


Skýringar.

LR----Loftrás/125.

GN----Niðurfall í gólfi

Innveggir eru gerðir úr blikkstodum, einangraðir með 50mm steinullareinangrun og klæddir beggja vegna með 2-lögum af Gyproc-plötum

Hljóðdeyfitaia veggjar er 44 dB og brunamótstaða EI(A)60.

 Samþykkt þann

01 JUNI 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

F.h. Sigurbjartur Halldórsson

|  |                                     |                         |                   |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Breyting nr.                                 | Dagsetning                          | Það sem breytist        | Hönnuður.         |
|  |                                     |                         |                   |
| Byggingarstaður: Furuvellir 14. Hafnarfirði. |                                     |                         |                   |
| Verkefni:                                    | Aðaluppdráttur - Málsetning veggja. |                         | Málkvæði Útg.     |
|  |                                     |                         | 1:50. 1.          |
| Verk nr.                                     | Bláð nr.                            | Dags.                   | Veffang           |
| 0315   | 1.04                                | maí 2004.               | stadalhus@xnet.is |
| Teiknistofan Stadalhus Sídumúla 31.          |                                     |                         |                   |
| Hönnuður:                                    | Sími 581-3141.                      | Aðalhönnuður/samræming. | Sími              |
| <i>Sigurbjartur P. Kristjánsson</i>          | 1137-3149                           |                         | kt:               |