

DN100 þakniðurfallslögn
 úr pottjárn, liggjandi
 ofaná vatnsvörn steyptrar
 plötu. Fest tryggilega við
 plötu.

Framhald, sjá
 teikn. 308

Útlina neðri hæða


DN100 þakniðurfallslögn
 úr pottjárn, liggjandi
 ofaná vatnsvörn steyptrar
 plötu. Fest tryggilega við
 plötu.

Framhald, sjá
 teikn. 308

DN100 þakniðurfallslögn
 úr pottjárn, liggjandi
 ofaná vatnsvörn steyptrar
 plötu. Fest tryggilega við
 plötu.

Framhald, sjá
 teikn. 308

Skýringar:
 Almennar skýringar sjá teikningu nr.300
 DN mál eru lágmarks innanmál lagna.



Útg.	Nr.	Breytingar	Dagur
Verkteikning			

Hvaleyrarbraut 32, Hafnarfirði	
Strendingur ehf. Verkfræðingur ehf. Verkfræðingur ehf. Hverkagata 10-16, 220 Hafnarfirður Sími 565 5648, Fax 565 5647	Frörensli Grunnmynd 3. hæð 2/2
Höfundur Sigurður Gunnarsson kt.191083-7999 Samanþykktur	Daga 26.11.2010 Tekennd / höfundur JW/SG
Málkvæði 1:50	Númer teikningar 306