



BYGGINGARLYSING

ALMENNT

Húsið er byggt í ófongum. Hestu ófongar eru bakhús og framhús. Hún er kjallari og 2 heðir. Hún er fullbyggð og í notkun sem skrifstofuhúsneði. Ekki er gert röð fyrir breytingum þar. Milli fram- og bakhúss er tvöfaldur steyptur veggur og eru engin tengsl milli ófanga móguleg nemo um stigahús. Steyplofta er yfir 2. heð bakháss og þar yfir hefðbundnið uppsíðlað timburþak klett með báruární.

Aðalstigahús er ekki fullinrættóð. Eftir er að koma fyrir lyftu, lyftuvél og loftresibúnaði. Auði bess er vera stigahús fyrir framhús nytist það sem neybærtigi fyrir bakhús.

Bakhús og stigahús eru einangrð að innan á hefðbundinn hátt. Útvegir eru ekki klæddir að utan.

Framhús, síðori ófangi, snýr að Reykjavíkurvegi. Það telst vera aðaláma hússins og er 3 heðir auk kjallara. Áðalinnangur er óframhlíð en auk hons er bokningangur að kjallara stigahús á öndverðri hild. Þaðan er greid leid til allra heða.

Kjallari er aðallega teknirymi, geymslur og kaffistofa starfsfólk.

1. heð er hönnuð sem verslunar- og/éða þjónusturými. Hér er og aðalinnangur og andyri hússins.
2. og 3. heð eru hannaðar sem skrifstofuhúsneði.
- Teknirymi við stigagang eru löðréttar lagnameðir sem ná frá kjallara upp á 3. heð.

Framhús er að mestu fullgert að utan og tilbúi til innréttningar. Það er klett að utan. Útvegir kjallara og 1. heðar eru einangrðar að innan og mörkuðar að hefðbundinn hátt. Einangrun er 100 mm fraðplast. Útvegir 1. heðar eru klæddir að utan með steypum plötum, 400 x 600 mm. Útvegir eftir heða eru einangrðar að utan með 100 mm steinull og klæddir með óplötum. Gluggar eru smíðar úr mahóni og glerjörðir með tvöföldu gleri.

Þok framhúss er samsett úr "Yleiningu". Þær hvíla aðallega á þokstóli sem aður hvílir á steyptri plötum og steypum bitum, en að hluto á límríjum. Yleininger eru stáklæddar að ofan og neðan.

Byggingarhlutar hafa verið einangrðar skv. samþykktum teikningum í samræmi við byggingarreglugerð - sjá óður samþykktar teikningar og sérteikningar arkilekta og verkfræðings.

ELOVARNIR

Burbærniki hússins er a.m.k. R60 og heðarskil a.m.k. REI90. Tvöfaldur steyptur veggur er milli framhúss og bakhúss A-REIM120. Pakplata yfir 3. heð framhúss er A-REIM120 og steyptir bitar sem bok eru a.m.k. R60.

Vegir ("vegstubbar"), E160, sem ofmarka rymum þar sem opíð er upp í þok eru trégrindarvegir, klæddir 2 lögum (2 x 13 mm) af gisplötum. Fyllt er í trégrind, a.m.k. 100 mm, með steinull.

Límritrébíðir í þoki eru R60, þær eru að hluto 1. séstóku lokusins þoknum sem hölfð er frá örðu húsynni með steyptri plötum, A-REIM120, og E160-veggum. Límritrébíðir yfir "opnum" hluta 3. heðar eru varðir að bik vit tvö lög af gisplötum, 2 x 13 mm.

Teknirymi við stigagang eru afmörkuða frá örðum rymnum með A-REIM120 veggum og þokplótu og A-EI-CS60 húrdum. Vegir sem ofmarka teknirymi þessi í kjallara eru að hlute slægindarvegir, m. 50 mm steinull klæddir tvöföldum gisplötum á báða vegu. – A-E160.

Kaffistofa starfsfólk er hórluð frá örðu húsynni kjallara með A-E160 veggum, – dyr að kjallarangni A-EI-CS60, – dyr að stigahúsi EI-CS30 og gler er til híðar E30. Brunslangar í kaffistofu nest dyrum að stigrusi.

Allar klæðingar í loftum og á veggum skulu vera í flokk 1 skv. Byggingarreglugerð. Þær eru ekki klæddir steypti loftplatu yfir 3. heð, kemur burðargrind ur límbri neðan við yleininger. Grind þessi er fest í þokvöti og á vegum ofan við steinbita. Grindin er klædd með 2 lögum, 2 x 13 mm, gisplötum.

Útganguleðir eru skilgreindar á grunnmyndum. Á eftir heðum framhúss eru svölin og hringstígar að báðum skammlíðum.

Sjálfvirkt brunavöðrunarkerfi er í húsinu tengt viðurkenndri vaktstöð, hannad og uppsætt skv. reglum Brunamálastofnunar ríkisins og IST EN54.

Ljósamerki, ÚT-ljós og neyðarlýsing, verði útfærð skv. byggingarreglugerð. Handslökkvibúnaður verði settur upp í samræmi við eldvarnareitrit/slokkvíslissjóra. Brunslangur verði í hverri brunasamstæðu/rekstrareiningu, og á það við um kjallara og aðrar heðir hússins.

Loftressikerfi verður í húsinu; eldvarnarlukur verða í stokkum þar sem þær fara milli brunahlóra.

Lyfta í stigahúsi er víralyfta. Lyftu og vél er komið fyrir 1 lyftustokki og er vélin eftir í stokknum. Útloftun/reyklosun er út um útveg eftir í stigahúsi. Þær sem loftstokkar fer gegnum rymni milli lyftustokks og útveggjar eru hann vorinn með 50 mm steinullarmottu sem stílatni er vafð utan um. Lyftustokkar er steyptur á þróju végum (A-REIM120), en þið í framhlíð er byggð úr stölli.

Lyfta, ytri og innri hurðir eru byggðar úr A-efnum. Hurðir eru EIC30.

Endursk. 1: 27.12.99 Viðbygging við bokningang.
Breytt innra skipulög kjallara, kaffistofa starfsfólk.

Verk:	KPMG Endurskoðun hf	H. NG/GeSÖ	Nr. A113-N
Heiti:	Reykjavíkurvegur 76 Hafnarfirði	M. 1:100	
Grunnm.	kjallara	D. 16.10.99	E.1 27.12.99