


Samykkji þornt  
23. sep. 2020  
FA byggingarfræðingur / Húsnáðs- og byggingarmarkaðsáhrif  
Sýnir ástandið á byggingarstadiumi



- Get í gólf
- Get í loft
- Núrnir
- Rúmmagnstaða
- Hæð (stýringar) undir gluggahúð
- Hæð (stýringar) yfir gluggahúð
- Gólfhæð á milli gængingna gólfi
- Steyrskoti

VERITRÉNAKLASIN ÖSKU SAMANTYKTUM  
ADALSPÖKUNARMAÐUR  
Tark  
Höfðingur / Stjórnandi  
Tark & Eir

- X 16.06.2020 Freyðastekning
- K 06.06.2019 Teikningar til byggingulinnu
- J 17.08.2018 Breyting á burðarsalnum og
- I 11.05.2018 Fletting á sveigju og
- H 25.04.2018 Ráunum og IR lívsnarir
- G 09.03.2018 almennu upplýsingum

VERNIHÚS  
Hádegisskóli 1, Hafnarfirði  
Skóli  
Verkefningar

Grannmynd 2.hæð - Hluti C2  
Mikv. 1:50 / A0  
Dag. 18.10.2017  
ISC  
HÞES

484-02 04.2.1-09 X

Tark  
ARKITEKTAR  
BRÁUGRANNSKÓLI  
SÍÐLAUGAVEGUR 10  
101  
REKINGARVEGUR 10  
101  
SÍÐLAUGAVEGUR 10  
101

ÁRNEIÐ 2018  
ÁRNEIÐ 2018  
ÁRNEIÐ 2018  
ÁRNEIÐ 2018

