

Skýringar:


LR	Loftrásing	R	Brunastofa
GN	Gólfurfall	E	Olrunandi
PNF	Pakniðurfal	I	Eimangun
PGL	Pakljógi	C	Sjáflokandi
EV	Eitjavaskur	S	Reykþétt
HL	Handlaug	90	Önnun um tíma í mín.
RV	Reisjavaskur	HSL	Handþrjúkveiki
BV	Berðjavaskur	BO	Björgunarp
TAV	Tækjavaskur	UY	Útlutun yfirþrýstings
SV	Skovaskur	RL	Reyklosun
HKO	Handklæðubú		

FG	Frágengt gólf	Stigleiosa
ST	Steypti plata efrin brún	Tvburatengi
	Frágengt gólf	Sjónstöð
	Steypti plata efrin brún	brunavörðunarkerfis
U3	Útrún steypu	Oruggt svaði
	Breidd hurðargats	brunavörðunarkerfis
	Hurðanúmer/	Steypa
	Glugganúmer	Klæning
	Hæð hurðargats	Léttur veggur
	Hæð í Steypri plötu	GV Gat í gólf
	af norðri brún á steyptu gati	GV Gat í vegg
	Löðunark	
	Byggingarrellur	

• ÖLL MÁL SÍKA STÖFFESTA A BYGGINGARSTAD VÍD UPPHAF FRAMKVEMDAR
 • MÍSGANGI Í TERNINGU SÍKA TILKYNNTEI HÖNNUNARSTJÓRA OG
 • AÐALHÖNNUNARUM LEIÐ OG SLEKT KEMUR UPP
 • TERNINGAR AÐALHÖNNUNAR OG FYLGIÐ ÖNN SKULU BORN SAMAN VÍD
 • ANNAHVA HÖNNUNAR FYRIR UPPHAF FRAMKVEMDAR

	C
	F
	E
	D
	C
	B
	A

Brýgging: Átt: Dags: Nr.:



Hringhamar 7

Draumar hús ehf.
Lágland 7 Reykjavík Island
finnur@draumar.is

Fernando de Mendonça
Kl. 11.00 - 13.30

Fernando de Mendonça
Kl. 13.30 - 17.00

UNDRÁ

Hæðir hefur Trýggingsson arkitekt M. 090470-3070
Fernando de Mendonça arkitekt M. 102180-2139

Ventus:

Verkefningarnúmer

Sambýkk:

Kvart:	Tekni af:	Yfirfer:	Sambýkk:	Raðgjafi:	Dagsetning:
1:50	FM	GJHT	FM	A1	02.03.2021