

SNEYÐING

C-C

1:50

Skýringar:


LR	Loftrösing	R	Brunamótlaða
GN	Göfnuburfall	E	Öbrenandi
PNF	Þakuburfall	I	Einangrun
PKL	Þakþjugg	C	Sjálflökandi
EV	Elkhúsvaskur	S	Rýkjihlétt
HL	Handlaug	90	Deiri um tíma í mín.
RV	Ráðisvaskur	HSL	Handalökktitæki
BV	Borðbúnaðarvaskur	BO	Börgunorop
TAV	Takjavaskur	NY	Neyðaröngangur
SV	Stokvaskur	BR	Brunastanga
HKO	Handkæðisól	UY	Útlötuun yfirþrýsting
		RL	Rýklosun

FG	Frágengið gólf	Q=	Slagleiðsla
ST	Steypt plata e/ri brún	T	Tuburastengi
	Frágengið gólf		Sjómátóð
	Steypt plata e/ri brún		brunnabúnaðarmarkferis
US	Útbrún steypu		Óruggi svæði
	Breidd hurðargats		treyllaflaða
	1.100		Einangrun
	2.200		Steypa
	Hurðargangur		Kleðning
	Hæð hurðargats		Léttur veggur
	Hæð f. Steypri plötu		GV Gat í gólf
	áð neðri brún á steyptu gati		GV Gat í vegg
	Lóðamörk		
	Byggingarreitir		

• ÖLL MÁL SKAL STAÐFESTA Á BYGGINGARSTAD VÍD UPPHAF FRAMKVEMDAR
• MISRÆMI Í TEIKNINGUM SKAL TILKYNNNA TIL HÖNNUNARSTJÓRA OG
ADALHÖNNUNAR UM LEIÐ OG SLIKT KEMUR UPP
• TEIKNINGURADALUNINGURAR OG FYLLINGUÖR SKULU BOKIN SAMAN VÍD
ANNAÐA HÖNNUNÁ FYRIR UPPHAF FRAMKVEMDAR.

	G
	F
	E
	D
	C
	B
	A

Breyting: _____ Ást.: _____ Daga: _____ Nr.: _____



Hringhamar 7

Draumar húsi ehf.
Lágland 7 Reykjavík Ísland
finnur@drauma.is

Fernando de Mendonça
Kf. 100180-2439

Adalfréttur

Fernando de Mendonça
Kf. 100180-2439

Hönnunargöf

UNDRÁ

Hinn Hávar Þyggisson arkitekt kl. 050475-5579
Fernando de Mendonça arkitekt kl. 100180-2439

Undra ehf.
kl. 50228-0620
Frobergsgata 105
103 Reykjavík
Ísland
www.undra.is
info@undra.is

Vestlaug

Verkefningarnúmer

Sambýkkur

Kvart.: Teknað af: Yfirnef.: Sambýkkur: Útbúið: Dagsetning:
1:50 FM GJHT FM A1 02.06.21

SNEYÐING C-C

H7 -A -V -S -04

Bygg húsi Þyggisson arkitekt kl. 050475-5579
Fernando de Mendonça arkitekt kl. 100180-2439