

ÁSÝND **VESTUR** **1:50**

Samþykkt þann 12. JÚLÍ 2021
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði

DAGSETNING SAMÞYKKTS AÐALUPPDRÁTTAR: 02.03.2021

Skýringar:

LR	Loftræsing	R	Brunamótstaða
GN	Gólfniðurfall	E	Óbrennandi
ÞNF	Þakniðurfall	I	Einangrun
ÞGL	Þakgluggi	C	Sjálflokandi
EV	Eldhúsvaskur	S	Reykþétt
HL	Handlaug	90	Dæmi um tíma í mín.
RV	Ræstivaskur	HSL	Handslökkvitæki
BV	Borðbúnaðarvaskur	BG	Bjöllugangur
TAV	Tækjavaskur	ÚT	Neyðarútgangur
SV	Skolvaskur	(U)	Brunaslanga
HKÖ	Handklæðaofn	UY	Útloftun yfirþrýstings
		RL	Reyklosun

FG: Frágengið gólf
ST: Steypt plata efri brún
Frágengið gólf
Steypt plata efri brún
Útbrún steypu
Stigleiðsla
Tvíburatengi
Stjórnstöð brunaviðvörunarkerfis
Önugt svæði hreyfihamlaðra
Einangrun
Steypa
Klæðning
Léttur veggur
GV Gat í gólf
GV Gat í vegg
Breidd hurðargats
Hurðanúmer/ Glugganúmer
Hæð hurðagats
Hæð f. Steyptri plötu að neðri brún á steyptu gati
NB 750
1.100
2.200
UH 01
Lóðamörk
Byggingareitur

- ÖLL MÁL SKAL STAÐFESTA Á BYGGINGARSTAÐ VIÐ UPPHAF FRAMKVÆMDAR
- MISRÆMI Í TEIKNINGUM SKAL TILKYNNA ÚTL HÖNNUNARSTJÓRA OG AÐALHÖNNUÐAR UM LEIÐ OG SLÍKT KEMUR UPP
- TEIKNINGAR AÐALHÖNNUÐAR OG FYLGIGÖGN SKULU SKOÐUÐ SAMAN VIÐ ANNARRA HÖNNUÐA FYRIR UPPHAF FRAMKVÆMDA

G
F
E
D
C
B
A
Breyting: Ábm.: Dags.: Br.:



Hringhamar 7

Draumar hús ehf.
Lágaland 7 Reykjavík Ísland
finnur@draumur.is

Fernando de Mendonça
Kt. 100180 2439
Aðalhönnuður

Fernando de Mendonça
Kt. 100180 2439
Hönnunarstjóri

UNDRA
Hans Heiðar Tryggvason arkitekt kt. 050475 5570
Fernando de Mendonça arkitekt kt. 100180 2439

Undra ehf
kt. 530220-0620
Hverfisgata 105
101 Reykjavík
Ísland
www.undra.is
info@undra.is

Verkhluti:
Verkteikningar

Samþykkt:

Kvarði:	Teiknað af:	Yfirfarið:	Samþykkt:	Blaðstærð:	Dagsetning:
1:50	FM	GJ/HT	FM	A1	dd.mm.yy
					~~02.06.21~~

ÚTLIT VESTUR

H7 -A -V -Ú -07

byggingahluti | fagsvið | hönn.stig | teikning hvað | teikninga númer | breyting