

ÁSÝND

INNI SVALAGANGUR - AUSTUR

1:50

Skýringar:


LR	Löftrasing	R	Brunamótstada
GN	Gólfíndurfall	E	Örennandi
PNF	Þakniðurfali	I	Einangrun
PGL	Þakliggi	C	Sjállokandi
EV	Elduvaskur	S	Røykþétt
HL	Handlaug	90	Önni um tíma 1 mín.
RV	Ræðivaskur	HSL	Handstökkvæki
BV	Borbónaúrvaskur	BO	Þjónunarpop
TAV	Tækjavaskur	UP	Neyðangangur
SV	Stöðvaskur	BR	Brunastanga
HKO	Handklæðsöfn	UV	Útlöfun yfirþrýstings
		RL	Reykislaus

FG	Frágengjó gólf	ST	Steypt plata efri brún	Stigleðsla	
Frágengjó gólf	Steypt plata efri brún	Stigleðsla	Tvburatalengi	Stigleðsla	
Útrún steypu	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	
Brúdd hurðargata	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	
1.100	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	
2.200	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	
UH 01	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	
Harðanúmer	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	
Gloppanúmer	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	
Harð hurðargata	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	
Harð f. Steypri plötu	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	
só neðri brún á steyptu gati	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	Stigleðsla	
---	Löðmörk	---	Byggingarrestur	---	GV Gat í gólf
---	Byggingarrestur	---	GV Gat í vegg		

• ÖLL MÁL SKAL STAÐFESTA Í BYGGINGARSTAD VÍÐ UPPIF FRAMKVENDAR
• MÖRSLA Í TEIÞINGUM SKAL TILKYNNA EL HÖNNUNARSTJÓRA OG
ADALHÖNNUNAR UM LEIÐ OG SÍKT KEMUR UPP
• TEIÞINGAR ADALHÖNNUNAR OG FYLGJÓÐN SKULU BORN SAMAN VÍÐ
ANNAÐRA HÖNNUNAR FYRIR UPPIF FRAMKVEMDA


	G
	F
	E
	D
	C
	B
	A

Bygging: Aðm: Daga: Dr:



Hringhamar 7

Draumar húsi ehf.
Lágland 7 Reykjavík Ísland
fsmur@draumar.is



UNDRÁ

Ísland hefur Töppanar arkitekt M. 056175-5579
Fernando de Mendonça arkitekt M. 101180-2439

Webbú:

Verkeiðningar

Sambýkt:

Kvæði:	Teknað af:	Yfirfarið:	Sambýkt:	Bláskali:	Dagsetning:
1:50	FM	GJ/HT	FM	A1	02.06.21

ÚTLIT AUSTUR (INNI SVALAGANGUR)

H7 -A -V -Ú- 12

Byggingarrestur / Byggingarrestur / Byggingarrestur / Byggingarrestur