



K:22.50

BS  
SP

DF  
Drykkjarfontar

Að lögn undir lofti sjá teikn. af kjallara

Samþykkt þann  
24 JAN. 2008  
Byggingulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h.Sigurbjartur Halldórsson

ATH.  
Staðsetning hreinlætistækja og niðurfalla sjá teikningu arkitekta.  
Allar lagnir í sökkul eru pottrör Ø100J nema annars sé getið.  
Lagnir utan sökkuls eru steinrör ST. Lagnir yfir sökkul eru PP-rör.

Skýringar sjá teikningu nr.300

0 1 2 4m  
Kvæði 1:50

Nýjustu breytingar sjá ský

A	Niðurföllum frá sundlaugarbakka	SG	12.02.07
Dtg. Nr.	Breytingar	Höfundur	Daga
Verktelkning			

Ásvellir 2 – Sundmiðstöð Hafnarfjarðar

Strendingur ehf. Verkfræðisjónusta Fjarbergata 13-15 • 220 Hafnarfjarður Sími 565 5546, Fax 565 5541	Frærennislagnir Grunnmynd 1. hæð – B
Höfundur Sigurður Ólafursson 191061-7599	Daga sept. 2006
Skemmtunúmer JW/SG	Skýringar 1:50
Skýringar 311	Utgáfa A