


Frágangur útsogsstúta í bílakjallara

Sampykkt þann
06 DES. 2007
Byggingufulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson



Sjá skýringar á bl. nr. L201a, L202a og L203a

	Vesturgata 18-20, Hafnarfjörður 14.05.07 1:50	Hreinlætislagir Grunnmynd kjallara	L202b 06-033
KA Kjetan@vef.is www.1122.is	11.12.2007		